

Pohjavesialueiden suojeleusuunnitelma

Vieremän kunta

Marjomäki ja Lehmimäki-Karjalankangas



Olli Hirsimäki

Tammikuu 2009

Esipuhe

Suojelusuunnitelma koskee Vieremän kunnan Marjomäen ja Lehmimäki-Karjalankankaan I-luokan pohjavesialueita. Marjomäen pohjavesialueelle on valmistunut suojelusuunnitelma vuonna 1995, mikä on vanhentunut eikä ole nykyisin riittävän kattava. Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueelle ei ole tehty aikaisemmin suojelusuunnitelmaa. Tavoitteena oli ajantasaistaa tiedot kummankin pohjavesialueen nykytilasta ja pohjavettä vaarantavista riskitekijöistä. Lisäksi tärkeänä tavoitteena pidettiin pohjavesialueiden suojeleun tärkeyden yleisen tietoisuuden lisäämistä.

Pohjavesialueet ovat Vieremän kunnan ja Iisalmen kaupungin vedenhankinnan kannalta merkittäviä. Alueilta otettiin vuonna 2007 vettä keskimäärin $1900\text{ m}^3/\text{d}$, mikä on n. 14 % Ylä-Savon Vesi Oy:n tuottamasta vedestä. Suurimman riskin molemmilla alueilla aiheuttaa maa-ainestenotto, mitä pyritään hallitsemaan maa-aineslupaehdoilla. Molempien alueiden pohjavesi on pysynyt hyvälaatusena eikä viitteitä pilaantumista aiheuttavista kohteista ole.

Suojelusuunnitelma laadittiin tiiviissä yhteistyössä ohjausryhmän kanssa. Lähtötiedot ja tekstin on koonnut Olli Hirsimäki Ylä-Savon Vesi Oy:stä. Pohjois-Savon ympäristökeskus on täydentänyt tekstin hydrogeologisen osan.

Ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:

Aarno Särkioja	hydrogeologi, Pohjois-Savon ympäristökeskus
Jussi Aalto	geologi, Pohjois-Savon ympäristökeskus
Raimo Ikola	rakennusmestari, Vieremän kunta
Martti Veteli	ympäristöjohtaja, Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä
Helena Valta	toimitusjohtaja, Ylä-Savon Vesi Oy
Olli Hirsimäki	harjoittelija, Ylä-Savon Vesi Oy

Ylä-Savon Vesi Oy:n puolesta parhaimmat kiitokset hyvästä yhteistyöstä Vieremän kunnan tekniselle toimelle ja maataloustoimelle, Vieremän palolaitokselle, Vieremän Lämpö ja Vesi Oy:lle, Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymälle, Pohjois-Savon ympäristökeskukselle, Savon Voimalle, Tiehallinnolle sekä kaikille muille sidosryhmille, joilta olemme saaneet tietoja suunnitelmaan.

SISÄLLYS

1 SUOJELUSUUNNITELMAN TAVOTTEET	5
1.1 Suojelusuunnitelmia koskeva lainsääädäntö	6
1.2 Pohjaveden suojausta koskeva lainsääädäntö.....	6
1.2.1 Pohjaveden muuttamiskielto	7
1.2.2 Pohjaveden pilaamiskielto	7
1.2.3 Maaperän pilaamiskielto ja selontekovelvollisuus pilaantuneesta alueesta...	7
1.2.4 Öljysäiliöitä koskeva lainsääädäntö.....	7
1.2.5 Ympäristölupamenettely	8
1.2.6 Maa-aineslaki	8
1.2.7 Kaivannaisteollisuuden jätehuoltoa koskeva direktiivi.....	8
1.2.8 Talousjätevesien käsittely haja-asutusalueen talouksissa	9
2 SUOJELUSUUNNITELMA-ALUEET	10
2.1 Marjomäen pohjavesialue 0892504	10
2.1.1 Geologia ja hydrogeologia	10
2.1.2 Vedenottamat	12
2.1.3 Pohjaveden laatu	12
2.1.4 Toimenpidesuositukset.....	13
2.2 Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialue 0892514.....	13
2.2.1 Geologia ja hydrogeologia	13
2.2.2 Vedenottamat	14
2.2.3 Pohjaveden laatu	15
2.2.4 Toimenpidesuositukset.....	16
3 POHJAVESIALUEILLA OLEVAT RISKITOIMINNOT JA NIIDEN ARVIOINTI.....	17
3.1 Asutus	17
3.1.1 Öljysäiliöt.....	17
3.1.2 Viemäriverkosto ja jätivedenpumppaamat.....	18
3.1.3 Viemäriverkostoon kuulumattomat kiinteistöt.....	19
3.1.4 Asutuksen riskien arvointi	19
3.1.5 Toimenpidesuositukset.....	20
3.2 Liikenne ja tienpito	20
3.2.1 Pohjavesialueiden liikenne ja tienpito.....	20
3.2.2 Vaarallisten aineiden kuljetukset	21
3.2.3 Tiesuolan varastointi pohjavesialueella	21
3.2.4 Liikenteestä ja tienpidosta aiheutuvien riskien arvointi.....	22
3.2.5 Toimenpidesuositukset.....	22

3.3 Yritystoiminta.....	23
3.3.1 Yritystoiminnan riskien arvointi	23
3.3.2 Toimenpidesuositukset.....	23
3.4 Maa-ainestenotto	24
3.4.1 Kunnan maa-aineslupamenettely ja -ottoalueet pohjavesialueilla	24
3.4.2 Maa-ainesten ottamistoiminnan riskien arvointi.....	26
3.4.3 Toimenpidesuositukset.....	26
3.5 Muuntamot	27
3.5.1 Pohjavesialueilla sijaitsevat muuntamot	27
3.5.2 Muuntamoiden aiheuttamien pohjavesiriskien arvointi	28
3.5.3 Toimenpidesuositukset.....	29
3.6 Maa- ja metsätalous	29
3.6.1 Pohjavesialueilla sijaitseva maa- ja metsätalous.....	29
3.6.2 Maa- ja metsätalouden riskien arvointi	30
3.6.3 Toimenpidesuositukset.....	30
3.7 Pilaantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet	30
3.7.1 Riskien arvointi.....	31
3.7.2 Toimenpidesuositukset.....	31
3.8 Muut toiminnot	32
3.8.1 Ravirata	32
3.8.2 Pieneläinhautausmaa	33
3.8.3 Ympäristön roskaaminen	33
3.8.4 Muista toiminnosta aiheutuvien riskien arvointi	33
3.8.5 Toimenpidesuositukset.....	34
4 ENNAKOIVA POHJAVESIEN SUOJELU	35
4.1 Pohjavesialueiden maankäyttö- ja kaavatilanne.....	35
4.2 Toimenpidesuositukset maankäytön suunnittelun.....	35
4.3 Pohjavesialueille tulevaisuudessa sijoittettavia toimintoja koskevat rajoitukset ja suositukset	35
4.3.1 Asutus	35
4.3.2 Liikenne	36
4.3.3 Yritystoiminta	36
4.3.4 Maa-ainestenotto	36
4.3.5 Muuntamot	37
4.3.6 Maa- ja metsätalous	37
4.3.7 Muut toiminnot	37

4.4 Pohjaveden laadun ja määrään valvonta.....	37
4.4.1 Toimenpidesuositukset.....	37
4.5 Toiminta vahinkotapauksissa	38
4.6 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien seuranta	38
5 KIRJALLISUUTTA	39

6 KARTAT

- Kartta 1. Marjomäki pohjavesialue, pohjavedentarkkailu
- Kartta 2. Lehmimäki-Karjalankangas pohjavesialue, pohjavedentarkkailu
- Kartta 3. Marjomäki pohjavesialue, riskikohteita
- Kartta 4. Lehmimäki-Karjalankangas pohjavesialue, riskikohteita
- Kartta 5. Marjomäki pohjavesialue, maaperä
- Kartta 6. Marjomäki pohjavesialue, maaperäkairaukset
- Kartta 7. Lehmimäki-Karjalankangas pohjavesialue, maaperäkairaukset

7 LIITTEET

- Liite 1. Vieremä. Marjomäki pohjavesialue 0892504, pohjavesiriskit
- Liite 2. Vieremä. Lehmimäki-Karjalankangas 0892514, pohjavesiriskit
- Liite 3/1 Maa-ainesluvat, Marjomäki
- Liite 3/2 Maa-aineslupien ympäristöluvat, Marjomäki
- Liite 4. Maa-ainesluvat ja ympäristöluvat, Lehmimäki-Karjalankangas
- Liite 5. Marjomäen vedenottamon raakavesituloksia vuosilta 1993-2008
- Liite 6. Myllyjärven vedenottamon raakavesituloksia vuosilta 1978-2008
- Liite 7/1. Ylä-Savon Vesi Oy:n vedenottamoiden käyttötarkkailu
- Liite 7/2. Ylä-Savon Vesi Oy:n vedenottamoiden kemialliset tutkimukset
- Liite 8. Pohjaveden havaintopaikat
- Liite 9. Kaivot, Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialue

1 Suojelusuunnitelman tavoitteet

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaaman esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muita maankäytömuotoja pohjavesialueilla. Suunnitelmassa kartoitetaan pohjavesialueella olevat, pohjavedelle riskiä tai vaaraa aiheuttavat kohteet ja toiminnot. Suojelusuunnitelman tavoitteena on määrittää ne toimenpiteet, joilla kokonaisriskiä voidaan vähentää ja näin parantaa pohjaveden tilaa. Lisäksi suunnitelmassa selvitetään pohjavesialueiden hydrogeologiset olosuhteet sekä pohjaveden tila.

Lähtöaineistona on käytetty aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä, joita täydennetään tarvittaessa lisätutkimuksilla. Käytännössä tämä usein tarkoittaa maasto- ja laitoskäyntejä sekä mahdollisesti uusien pohjaveden havaintoputkien asentamista. Tavoitteena on, että suojelusuunnitelman avulla tulee saada riittävän tarkkaa tietoa niin riskeistä kuin alueen pohjavesiolo-suhteistakin. Mikäli esimerkiksi taloudellisista tai aikataulallisista syistä kaikkia lisätutkimuksia ei ole ollut mahdollista suorittaa, kirjataan ne toimenpideohjelmaan. Toimenpideohjelma on suojelusuunnitelman tärkein osa, joka edellyttää kunnan ja muiden asianomaisten sitoutumista toimenpiteiden suorittamiseen. Ehdotettujen toimenpiteiden toteutus tapahtuu mm. kaavoitus-, ympäristönsuojelu- ja rakentamismääräyksillä sekä niiden valvonnalla. Toimenpideohjelman toteutumista varten tulee perustaa seurantaryhmä. Tärkeää on, että seurantaryhmän koollekutsujana toimii aktiivinen vastuutaho. Pohjaveden laadun seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota esimerkiksi alueelle myönnnettävissä ympäristöluvissa. Suojelusuunnitelman ylläpito edellyttää hyvää tietojen hallintaa ja tiedon tulisi olla helposti hyödynnettävissä paikkatietojärjestelmissä.

Suuntaviivat pohjavesien suojeleluun antaa Euroopan yhteisen vesipoliikan puitedirektiivin perusteella vuonna 2004 säädetty laki vesienhoidon järjestämisestä asetuksineen. Direktiivin mukaan kaikilla pohjavesimuodostumilla on tehtävä ominaispiirteiden alkutarkastelu, mikä tarkoittaa pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta. Riskipohjavesialueilla pohjavesien suojelelu edellyttää ominaispiirteiden lisätarkastelua, ihmistoiminnan pohjavesivaikutusten arviointia sekä pohjavesiseurantojen järjestämistä. Muille kuin riskialueille suojelusuunnitelman laadinta perustuu vapaaehtoisuuteen. Näissä suunnitelmissa korostuvat vedenhankintaa palvelevat tutkimukset. Suojelusuunnitelmaa voidaan pitää kattavampana kuin mitä vesipuitedirektiivi edellyttää, sillä suojelusuunnitelma sisältää aina myös yksityiskohtaisen kyseiselle alueelle tehdyn toimenpideohjelman.

Tämän työn tarkoituksesta on laatia suojelusuunnitelma Vieremän kunnan alueella oleville Marjomäen ja Lehmimäki-Karjalankankaan I-luokan pohjavesialueille. Lehmimäki-Karjalankankaan alueelle ei ole aiemmin tehty suojelusuunnitelmaa ja Marjomäen suunnitelma on vuodelta 1995. Tavoitteena on saada ajantasaiset tiedot kyseisten alueiden nykytilasta ja pohjavettä uhkaavista riskitekijöistä ja laatia toimenpideohjelma riskien vähentämiseksi. Lisäksi suunnitelmien avulla pyritään lisäämään yleistä tietoisuutta pohjavesialueiden suojeleluun tärkeydestä.

Tässä suojelusuunnitelmassa hyödynnetään Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2007 julkaisemaa raporttia Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat osana vesienhoidon

järjestämistä – taustaselvitys. Lisäksi hyvänä mallina suojeleusuunnitelmasta pidetään Pohjois-Savon ympäristökeskuksen vuonna 2007 julkaisemaa Peltosalmi-Ohenmäki, Honkalampi ja Haminamäki-Humppi pohjavesialueiden suojeleusuunnitelmaa. Marjomäen osalta toimenpideohjelmaa tehtäessä hyödynnetään vuonna 1995 valmistuneen suojeleusuunnitelman toimenpideohjelmaa. Tähän mennessä saadut käytännön kokemukset suojeleusuunnitelman laatimismenettelystä ovat myös tärkeänä osana suojeleusuunnitelman laatimista.

1.1 Suojeleusuunnitelmia koskeva lainsäädäntö

Vesipuidedirektiivin artiklan 5 ja liitteen II mukaan kaikilla pohjavesimuodostumilla on tehtävä ominaispiirteiden alkutarkastelu, mikä on käytännössä Suomessa jo tehty vuonna 1996 valmistuneessa pohjavesialueiden karttoitus- ja luokituslakkeessa. Karttoitukseen joudutaan tekemään vain pienehköjä täydennyskäytäntöjä ja päivityksiä.

Vesipuidedirektiivin liitteen II mukaan pohjavesialueilla, joissa mahdollisesti pohjaveden määrellinen ja laadullinen tila ei ole hyvä, tehdään ominaispiirteiden lisätarkastelu sekä arvio ihmisen toiminnan vaikutuksista. Näille alueille tulee lisäksi artiklan 11 mukaan laatia tarvittavat toimenpidesuositukset pohjaveden hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi ja varmistamiseksi.

Ominaispiirteiden lisätarkastelu käsittää täydentäviä maaperä- ja pohjavesitutkimuksia, joita tehdään tarpeen mukaan. Esimerkinomaisesti eri tutkimuksia on lueteltu liitteen II kohdassa 2.2. Ihmisten toimintoja, joiden vaikutuksia olisi syytä selvittää, on listattu liitteen II kohdassa 2.3. Ne koskevat pohjavedenottoa sekä mahdollisia riskejä ja päästöjä pohjaveteen.

Pohjavesialueiden suojeleusuunnitelmiien laatimiseksi on vesi- ja ympäristöhallitus laatinut valvontaohjeen nro 65 23.10.1991. Suojeleusuunnitelmiien laadinta on perustunut pääosin tähän valvontaohjeeseen, jonka voimassaoloaika loppui 23.10.1996. Suomen ympäristökeskus on laatinut vuonna 2007 taustaselvityksen ympäristöministeriölle, joka myöhemmin antaa uudet ohjeet suojeleusuunnitelmiien laatimiseksi.

Sekä direktiivissä että valvontaohjeessa edellytetään toimenpidesuosituksia, kuitenkin niin että vesipuidedirektiivi edellyttää ne sisällytettävän vesienhoitosuunnitelmaan. Alueelliset ympäristökeskuksit laativat vesienhoitosuunnitelmat ja niiden sisältämä toimenpideohjelma on yleispiirteisempi kuin suojeleusuunnitelmassa. Suojeleusuunnitelmassa sen sijaan toimenpidesuositukset ovat yksityiskohtaisia ja osana suunnitelmaa. Ohjeessa edellytetään lisäksi selvittäväksi toimenpiteet vahinkotapauksissa, mikä kuitenkin yleisesti ottaen on tehdyissä suunnitelmissa kuitattu viittauksella jo laadittuihin öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmiin tai muihin valmiussuunnitelmiin.

1.2 Pohjaveden suojeleua koskeva lainsäädäntö

Pohjavesien suojeelu perustuu pääasiassa ympäristönsuojeleulakiin (86/2000) ja – asetukseen (169/2000) sekä vesilakiin (264/1961). Pohjaveden suojeeluun liittyviä säädöksiä on myös mm. maa-aineslaissa, maankäyttö- ja rakennuslaissa,

terveydensuojelulaissa, jäte- ja kemikaalilaissa sekä öljyvahinkojen torjuntalainsäädännössä. Pohjaveden suojeleua käsittellään myös valtioneuvoston asettamisessa valtakunnallisissa maankäytötavoitteissa.

1.2.1 Pohjaveden muuttamiskielto

Pohjaveden muuttamiskiellosta säädetään vesilain 1 luvun 18 §:ssä. Sen mukaan ilman ympäristölupaviraston lupaa ei saa käyttää pohjavettä tai ryhtyä pohjaveden ottamista tarkoittavaan toimeen siten, että siitä voi aiheutua jonkin pohjavettä ottavan laitoksen vedensaanin vaikeutuminen, tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuuden olennainen vähentyminen tai sen hyväksikäytötmahdollisuuden muu huonontuminen taikka talousveden saannin vaikeutuminen toisen kiinteistöllä. Kielto koskee myös esimerkiksi maa-ainestenottoa ja muita toimenpiteitä, joista voi aiheutua edellä mainittu seuraus.

1.2.2 Pohjaveden pilaamiskielto

Pohjaveden pilaamiskiellosta säädetään ympäristönsuojelulain 1 luvun 8 §:ssä. Sen mukaan tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsittellä siten, että pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti huonoutua. Kielto koskee myös toisen kiinteistöllä olevaa pohjavettä. Myös toimenpiteet, jotka voivat aiheuttaa yleisen tai toisen edun loukkaamista ovat kiellettyjä. Pilaamiskielto on ehdoton, eikä siihen voi saada ympäristölupavirastolta lupaa.

1.2.3 Maaperän pilaamiskielto ja selontekovelvollisuus pilaantuneesta alueesta

Ympäristönsuojelulain 7§:n mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. YSL 104 §:n mukaan maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

1.2.4 Öljysäiliötä koskeva lainsäädäntö

Tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevista öljysäiliöistä sekä niiden tarkastuksista on säädetty Kaappa- ja teollisuusministeriön öljylämmityslaitteistoja koskevassa asetukseissa (1211/1995) ja Kaappa- ja teollisuusministeriön maanalaisista öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia koskevassa päätöksessä (344/1983).

Tärkeällä pohjavesialueella olevan maanalaisen öljysäiliön tai maanalaiseen kammioon sijoitetun öljysäiliön asentamisesta on säiliön omistajan tai öljylämmityslaitteiston

asentavan toiminnanharjoittajan ilmoitettava Pohjois-Savon pelastuslaitokselle. Paloviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa säiliön sijoitus ennen säiliön peittämistä. Tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt on tarkastettava määräajoin. Tarkastuksista on laadittava pöytäkirja. Säiliö, joka määräikaistarkastuksessa havaitaan öljyvahingonvaaraa aiheuttavaksi, on korjattava tai poistettava käytöstä. Välitöntä vaaraa aiheuttava säiliö on heti poistettava käytöstä.

1.2.5 Ympäristölupamenettely

Ympäristösuojelulaissa ja –asetuksessa mainitaan toiminnat, joille tulee hakea ympäristölupa. Ympäristölupaa on haettava myös asetuksessa mainittua vähäisempääkin toimintaa varten, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

1.2.6 Maa-aineslaki

Maa-aineslaki (555/1981), sen muutokset (463/1997, 495/2000 ja 468/2005) sekä asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) säätelevät maa-ainestenottoa. Toimintaan tarvitaan maa-aineslupa, jota varten tulee tehdä ottosuunnitelma ja tärkeälle pohjavesialueelle sijoittuvista toiminnasta pyytää lausunto alueelliselta ympäristökeskukselta.

Maa-ainesten ottamistoiminnasta ei saa aiheutua kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen vedenlaadun tai antoisuuden vaarantumista, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

1.2.7 Kaivannaisteollisuuden jätehuoltoa koskeva direktiivi

Kaivannaisteollisuuden jätehuoltoa koskeva direktiivin 2006/21/EY tulee huomioida myös maa-ainestenotossa. Direktiivin toimeenpanoon liittyvät seuraavat lait ja laki- ja asetusmuutokset, jotka ovat tulleet voimaan 13.6.2008 ovat: Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä /379, 5.6.2008, Maa-aineslain muutos 23.5.2008/347, 5 a §, Ympäristösuojelulaki 23.5.2008/346, 45 a § ja Pelastuslaki 23.5.2008/348, 9 §.

Pääsäntönä on, että jätehuoltosuunnitelma hyväksytään ympäristöluvan yhteydessä. Mikäli maa-ainestenottohanke ei vaadi ympäristölupaa, jätehuoltosuunnitelma hyväksytään osana maa-aineslupaa ja jätehuoltosuunnitelma tulee tällöin sisällyttää lupahakemukseen tai sen liitteeksi. Jätehuoltosuunnitelman tavoitteet ja suunnitelma sisältö käyvät ilmi KJVN 3 § ja 4 § pykälistä. Kaivannaisjätteitä voivat olla esim. kaivualueen pintamaat, sivukivet ja vastaavat, jos niitä ei käytetä tai voida käyttää hyödyksi jokseenkin välittömästi ja suunnitelmallisesti esimerkiksi ottamisalueiden jälkihoidossa.

Voimassa olevista luvista jätehuoltosuunnitelma tarkastetaan Ympäristöhallinnon toimesta vuositilastoinnin yhteydessä joka viides vuosi, ensimmäinen tarkastus on 1.5.2009.

1.2.8 Talousjätevesien käsittely haja-asutusalueen talouksissa

Vuonna 2004 voimaan tullut Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkosten ulkopuolisilla alueilla (542/2003) edellyttää kiinteistöjen jätevesien käsittelyn tehostamista. Asetuksella säädetään vähimmäisvaatimukset kiinteistökohtaiselle talousjätevesien käsittelylle. Vaatimukset koskevat kaikkia kiinteistöjä, joita ei ole liitetty viemäriverkkoon. Asetuksen myötä kaikkien tällaisten kiinteistöjen on vuoteen 2014 mennessä järjestettävä jätevesihuolto asetuksen vaativalle tasolle. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa erillismääräyksiä jätevesien käsittelystä vedenhankinnan kannalta tärkeillä pohjavesialueilla.

2 Suojelusuunnitelma-alueet

2.1 Marjomäen pohjavesialue 0892504

2.1.1 Geologia ja hydrogeologia

Vieremän Marjomäen pohjavesialue on vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on $3,50 \text{ km}^2$, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on $2,26 \text{ km}^2$. Alueen arvioitu antoisuus on $1860 \text{ m}^3/\text{d}$, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta.

Pohjavesialue on osa pitkittäisharjuksoa, joka suuntautuu Siilinjärveltä Perämeren rannikolle. Muodostuma koostuu pääasiassa Haukimäen ja Marjomäenselänteen alueista. Pohjavesialue voidaan jakaa kahteen osaan. Marjomäen eteläpuolin osa koostuu suhteellisen laakeasta ja leveästä etelä-pohjoissuuntainen alueesta. Luoteispualeinen osa on kaakko-luodesuuntainen, jyrkkäpiirteinen ja kapea. Harju on kohomuotoisena näkyvissä noin puolentoista kilometrin matkalta luoteispualeisessa osassa. Eteläinen osa on kahden ja puolen kilometrin pituinen selänne, joka ei paljoakaan kohoa ympäristöään korkeammalle. Selänne on leveimmillään noin 700 metriä ja kapeimmillaan Hetteensuon ja Ahvensuon välissä noin 200 metriä. Harjuselänne on korkeimmillaan luoteisosassa Marjomäenselänteen alueella noin +125,0 m mpy. Marjomäen vedenottamon kohdalla on matalin taso eli noin +90,0 – +95,0 m mpy taso.

Maaperä

Marjomäen pohjavesialueen maaperä on esitetty kartassa 5 ja kairauksulokset kartassa 6. Alueen maaperä on pääasiassa hiekkaa ja soraan. Maa-aines on pääosin pinnaltaan suhteellisen hienoa. Karkeat ja hyvin vettä johtavat kerrokset sijaitsevat yleisesti syvemmällä. Haukimäen keskeisillä osilla maakerroksen kokonaispaksuudet ovat paikoin yli 37 m paksuja. Marjomäenselänteen alueella maakerrokset ovat yli 40 m paksuisia. Harjun ydinosa sijaitsee muodostelman eteläosissa ja kulkee Iso-Valkeiselta muodostelman länsireunaa pitkin kohti Marjomäkeä.

Sekä eteläistä että luoteista harjuselännettä reunustavat hienon hiekan ja siltin kerrostumat. Luoteisosan länsipuolella ja eteläisen osan itäpuolella on myös moreenikerrostumia. Marjomäen kapeikon molemmilla puolilla on suoalueet, jotka ovat syntyneet pohjaveden purkautumistasoon mineraalipitoisen veden ruokkimina. Marjomäenselänne rajoittuu pohjoisessa Vierämäjärveen, länsipuolella Karankapuroon ja eteläinen Murtokangas-Aumanniemenkangasalue Iso-Valkeisen järveen.

Pohjavesialueella on harjun syntyvaiheessa muodostunut suppakuoppia. Niiden pohjalle maaperän ollessa usein tiivistä on syntynyt orsivesilampia. Lampien vedellä ei ole suoranaista yhteyttä pohjavesivyöhykkeen kanssa. Tällaisia orsivesilampia alueella ovat Tervalampi +104,3 m mpy, Ruutanalampi +91,9 m mpy ja Likolampi +107,0 m mpy.

Kallioperä

Marjomäen harjumuodostuma sijoittuu laajan migmatiitistä ja granitoideista koostuvan kallioperän päälle. Alueen läpi suuntautuu myös lähes etelä-pohjoissuuntainen siirros- ja ruhjelinja. Kaksi muuta huomattavaa rikkonaisuusvyöhykettä yhtyvät em. mainitun kanssa Vieremäjärven etelä-kaakkoispäässä. Marjomäen harjumuodostuma on osittain kerrostunut ruhjealueen päälle. Ruhjelinjan ulottuvuudesta ei ole tarkkaa tietoa. Kallioperän pinnataso on alimmissa Marjomäenselänteessä länsipuolella tason +67,0 ja +75,0 m mpy. välillä. Korkeimmillaan kallion pinnataso on Ruutanansuon etelä- ja lounaispuolella n. +81,0 ja +86,0 m mpy. tasojen välillä. Marjomäen eteläisemmän osan kalliopinnan tasosta ei ole tarkkaa tietoa.

Pohjavesi

Pohjavesialueen pohjososassa muodostuma on antikliininen eli ympäristöön vettä purkava ja Marjomäen eteläosissa pääosin synkliininen eli vettä ympäristöstään keräävä. Pohjaveden pinnankorkeudet on mitattu touko-kesäkuun aikana vuonna 2008. Yksityiskohtaiset tiedot pinnankorkeuksista on esitetty liitteessä 8 ja kartassa 1. Pohjaveden pinnataso on alueen luoteisosissa lähellä Karankalahtea tasossa +87,5 - +88,3 m mpy. Pohjavedenpinta on nouseva itään ja kaakkoon pään mentäessä. Marjomäenselänteen kaakkoisosissa pohjaveden pinnataso on +88,2 - +88,4 m mpy. Vedenottamon läheisyydessä pohjaveden pinnataso on n. +88,5 - +89,8 m mpy. Vedenottamalta etelään pään mentäessä pohjavedenpinta nousee tasaisesti ollen Haukimäen kohdalla jo +97,9 m mpy. Muodostuman itärajan ulkopuolella Hetteensuon eteläpuolella pohjaveden pinnankorkeus on +86,6 m mpy. Haukimäen eteläosissa pohjavedenpinta on tasossa +101,8 m mpy. Korkeimmillaan pohjavedenpinta on pohjavesialueen länsirajalla, jossa pohjavedenpinnaksi mitattiin +114,7 m mpy sekä etelässä lähellä Iso-Valkeisen järveä, missä pohjavedenpinta on tasossa +102,4 m mpy. Pohjavesialueen pohjavesikerroksen vahvuus vaihtelee 2 – 18 metrin välillä.

Marjomäen pohjavesialueen luoteisosassa pohjavedenpinta on tasaisesti kalteva Karankalahteen pään. Pohjois-Savon ympäristökeskuksen 2.7.1996 tekemän pohjavesiselvityksen mukaan Marjomäen vedenottamosta ei näin ollen voida hyödyntää Marjomäenselänteellä varastoituvalaa ja sinne virtaavala pohjavettä. Mikäli kyseisellä alueella muodostuvalla pohjavettä halutaan hyödyntää, tulisi vedenottamo rakentaa alueen luoteispäähän.

Pohjavesialueen eteläisen osan virtaussuunta on Iso-Valkeiselta Marjomäkeen, jossa pohjavettä purkautuu Hetteensuolle. Muodostumaan suotaan vettä mm. itäpuoliselta Ansamäen alueelta, jonkin verran länsipuolelta ja Iso-Valkeisen järvestä. Iso-Valkeisen vedenpinta on tasossa +109,1 m mpy, kun pohjavedenpinta 200 metrin päässä järvestä on tasossa +102,4 m mpy. Tämä tarkoittaa sitä, että hydraulinen yhteys Iso-Valkeisen järvestä ei ole kovin hyvä.


Marjomäen pohjavesialueen itäosassa sijaitsee Hetteensuon luonnonsuojelualue, joka on pohjaveden purkautumisalue. Suo rajoittuu pohjaveden muodostumisalueeseen. Lähimmillään suon reuna-alueiden etäisyys Marjomäen vedenottamosta on noin 60 m. Suo on pinta-alaltaan 23,5 ha. Siitä noin 10 ha on neva, jonka halki virtaa runsasvetinen lähdepuro. Muuosa on ruohoista sararämettä, rahkoittunutta rämettä ja lehtipuista ruoho- ja heinäkorpea. Hetteensuo on harvinainen Vienan saran (*Carex*

aristata) kasvuympäristön perusteella rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. Alueella on kielletty mm. maan ja turpeen ottaminen, ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä monet muut toimet.

2.1.2 Vedenottamot

Marjomäen vuonna 1995 käyttöönnotettu vedenottamo sijaitsee pohjavesialueen kapeimmassa kohdassa lähellä Hetteensuon luonnonsuojelualuetta. Itä-Suomen vesioikeuden lupapäätöksen nro 32/92/3 mukaan Marjomäen pohjavedenottamosta otettavan veden määrä saa olla enintään $2000 \text{ m}^3/\text{d}$ vuosikeskiarvona laskettuna. Vuonna 2007 vedenottamolta otettiin pohjavettä $1636 \text{ m}^3/\text{d}$. Ottamolla on kaksi siiviläputkikaivoa, joissa siiviläosat on asennettu tasolle +77,4 - +83,4 m mpy ja +79,9 - +84,9 m mpy.

Marjomäen vedenottamolta vedet johdetaan Kuusimäen vesilaitokselle käsittelyä varten. Laitoksella vesi alkaloidaan kalkkikivirouheella ja lisäksi desinfioidaan kloorikaasulla veden hygieenisen laadun turvaamiseksi. Marjomäen alueella on lisäksi Vieremäjokivarren vesiosuuskunnan ja Valkeisten Vesihuolto Oy:n vedenottamot.



Kuva 1. Marjomäen vedenottamolta pumpatut vesimäärit 2000-2007.

2.1.3 Pohjaveden laatu

Marjomäen vedenottamon vesi on pehmeää ja lievästi hapanta. Kokonaiskovuus on 1,9-2,3 dH ja pH 6,2-6,7 (Taulukko 1). Sähköjohtavuus vaihtelee välillä $95-120 \mu\text{s}/\text{cm}$, kloridipitoisuus on n. 8 mg/l ja hiilidioksidi 25 mg/l. Typpiyhdisteiden, raudan ja mangaanin pitoisuudet ovat vähäisiä. Rautaa on ollut vedessä viime vuosina keskimäärin $<30 \mu\text{g}/\text{l}$ ja mangaania $<10 \mu\text{g}/\text{l}$. Vesi on hyvälaatuista. Vedenlaatutiedot kokonaisuudessaan on esitetty liitteessä 5.

Taulukko 1. Marjomäen vedenottamon raakaveden laatutietoja 1993-2008

Muuttuja	Marjomäen vedenottamon raakavesi. Keskiarvo (vaihteluväli)
Sameus FNU	<0,12 (0,04-0,85)
Sähköjoht. $\mu\text{S}/\text{cm}$	113 (95-120)
pH	6,5 (6,2-6,7)
Alkaliniteetti	0,56 (0,5-0,6)
Kok.kovuus	2,1 (1,9-2,3)
Rauta $\mu\text{g/l}$	<20,8 (<10-60)
Mangaani $\mu\text{g/l}$	<10
Väri mg Pt /l	<5
Kloridi mg/l	8 (7,8-8,2)
Nitraattityppi mg/l	0,58
NH4 mg/l	<0,013 (<0,006-<0,01)
Ammoniumtyppi mg/l	<0,0055 (<0,005-<0,01)
Hiilidioksidi mg/l	25

2.1.4 Toimenpidesuositukset

Marjomäen eteläpuolisella alueella tulisi tehdä tarkentavia selvityksiä kallioperän syvyyden määrittämiseksi. Lisäksi vedenottamoalueen eteläpuoleisen alueen pohjaveden pinnantason varmentamiseksi tulisi asentaa sellaiset havaintoputket, joista voisi ottaa tarvittaessa myös vesinäytteitä. Samalla voitaisiin arvioida alueen tarkempi pohjavedenvirtaussuunta. Havaintoputket olisi hyvä asentaa yhteistyössä maanainestenottajien ja raviradan toimijoiden kanssa. Tiedot vedenlaadusta tulee kerätä Ympäristöhallinnon pohjavesirekisteriin (POVET). Rikkinäisen HP 63 -putken voisi poistaa ja HP 16:lle pitäisi asentaa kansi.

2.2 Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialue 0892514

2.2.1 Geologia ja hydrogeologia

Vieremän kunnan Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialue on vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,40 km^2 ja muodostumispinta-ala on 1,76 km^2 . Pohjavesialueen antoisuus on tutkimuksien mukaan keskimäärin 1100 m^3/d , kun pohjavedeksi imetyy 60 % sadannasta.

Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialue on osa useita kilometrejä pitkää luodekaakkosuuntaista harjumuodostumaa. Pohjavesialue käsittää Myllyjärven eteläpäästä Lehmimäelle ulottuvan noin 3,0 km pitkän harjujakson. Harju on korkeimmillaan Lehmimäen alueella korkeustason ollessa n. +165,0 m mpy rajoittuen kalliopaljastumaan. Myllyjärven länsipuolella harjuselänteen taso on noin +110,0 – +120,0 m mpy tasossa. Myllyjärveltä pään kapea Karjalankankaan harju levää lähes kilometrin levyiseksi Lehmimäeksi. Harjun eteläosa sivuaa noin kilometrin matkalta Myllyjärveä.

Maaperä

Pohjavesialueen pohjoisosan ydinosa on karkeaa, hyvin vettä johtavaa hiekkaa ja soraa. Lehmimäen alueella kallio nousee näkyviin korkeimpana kohtana. Sora- ja hiekkakerrostumat ovat levittäytyneet kallioalueen ympärille vaihtelevan paksuisina kerrostumina. Pohjois-Savon ympäristökeskuksen vuonna 1999 laatiman pohjavesiselvityksen mukaan hyvin vettäjohtavia kerrostumia on harjun oletetun runkosan alueella 4-24 metriä paksuja kerroksia. Matalimmat kerrokset sijaitsevat lähellä kantatie 88:a pohjavesialueen luoteisosissa. Reunaosat ovat huonosti vettäläpäisevän siltin ja saven peittämiä. Paksuimmat maakerrokset ovat Myllyjärven luoteispuolella Karjalankankaan alueella. Maaperätiedot on esitetty kartassa 7.

Kallioperä

Kallioperä on Myllyjärven länsipuolella noin tasossa +83,0 m mpy nousten kohti Lehmimäkeä tasoon +165,0 m mpy. Lehmimäen itäpuolella taso on noin +121,0 m mpy, länsipuolella +110,0 - +120,0 m mpy ja noin kilometrin sääteellä etelä-lounaaseen tasossa +100,0 m mpy. Lehmimäen alueella on laaja kalliokohouma, joka toimii kalliokynnyksenä rajaten luontaisesti pohjavesialueen pohjois-eteläsuunnassa.

Pohjavesi


Pohjaveden pinnankorkeudet on mitattu touko-kesäkuun aikana vuonna 2008. Yksityiskohtaiset tiedot pohjaveden pinnankorkeuksista sekä alueella olevista kaivoista on esitetty liitteissä 8-9 sekä kartassa 2. Pohjavesialueen eteläosissa pohjaveden pinnantaso on +91,4 m mpy. Pohjoiseen päin mentäessä pohjavedenpinta nousee ollen Myllyjärven rannalla olevissa kaivoissa tasossa n. +91,8 m mpy. Vedenottamon eteläpuolella pohjavedenpinta on +92,7 m mpy, vedenottamon kohdalla +91,9 m mpy ja ottamon koillispuolella Myllyjärven rannalla +91,4 m mpy. Myllyjärven vedenpinnankorkeus on n. +91,5 m mpy. Pohjavesikerroksen vahvuus niissä paikoissa, mistä on voitu määrittää myös kallionpinta, vaihtelee 2 – 9 metrin välillä ollen vahvimmillaan vedenottamoalueella.

Vedenottamolta pohjoiseen päin mentäessä pohjavedenpinta edelleen nousee ollen Karjalankankaan kohdalla tasossa +92,9 m mpy ja edelleen luoteeseen mentäessä tasossa +95,2 m mpy. Alueen pohjoisosissa Lehmimäen alueella pohjavedenpinta on +101,4 m mpy ja koillisosissa jopa +129,2 m mpy. Pohjaveden virtaussuunta on siis selvästi harjun pituussuuntaisesti Lehmikankaan alueelta Myllyjärvelle päin.

2.2.2 Vedenottamot

Myllyjärven vedenottamo sijaitsee Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueen itäosassa Myllyjärven rannalla. Vedenottamo on otettu käyttöön vuonna 1978 ja laajennus valmistui vuonna 1982. Ottamolla on yhteensä kolme siiviläputkikaivoa, joista kaksi on käytössä. Siiviläosat on asennettu tasolle +82,0 - +85,0 m mpy ja +83,0 - +88,0 m mpy. Kaivojen yhteiskapasiteetti on 800 m³/d. Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 7/78 mukaan alueelta on lupa ottaa pohjavettä enintään 1000 m³/d vuosikulutuksen mukaan laskettuna, kuitenkin niin, että suurin otettava vesimäärä on 1100 m³/d.

Myllyjärven vedenottamolta pumpattiin $285\text{ m}^3/\text{d}$ vettä vuorokausikeskiarvona mitattuna vuonna 2007. Myllyjärveltä pumpattu vesi alkaloidaan soodalla eikä vettä desinfioida. Tulevaisuudessa Myllyjärveltä pumpattu vesi johdetaan käsittelyväksi Karjumäelle rakennettavalle alkalointilaitokselle.



Kuva 2. Myllyjärven vedenottamolta pumpatut vesimäärit 2000-2007.

2.2.3 Pohjaveden laatu

Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueen vesi on lievästi hapanta pH:n ollessa keskimäärin 6,6 (Taulukko 2). Vesi on pehmeää kovuuden ollessa keskimäärin 1,4. Rauta- ja mangaanipitoisuudet vaihtelevat jonkin verran, mutta yleisesti ottaen pitoisuudet ovat raudan osalta olleet alle $40\text{ }\mu\text{g/l}$ ja mangaanilla alle $10\text{ }\mu\text{g/l}$. Kloridipitoisuudet ovat keskimäärin $4,2\text{ mg/l}$ ja hiilioksidi n. 20 mg/l . Typpiyhdisteiden osuus on pieni. Myllyjärven vedenottamon pohjavesi on hyvälaatuista. Vedenlaatutiedot kokonaisuudessaan on esitetty liitteessä 6.

Taulukko 2. Myllyjärven vedenottamon raakaveden laatutietoja 1978-2008.

Muuttuja	Myllyjärven vedenottamon raakavesi. Keskiarvo
Sameus FNU	<0,16
Sähköjoht. $\mu\text{S}/\text{cm}$	6,7
pH	6,6
Alkaliniteetti	<0,49
Kok.kovuus	1,4
Rauta $\mu\text{g/l}$	<42,8
Mangaani $\mu\text{g/l}$	<18,3
NH4 mg/l	<0,015
Väri mg Pt /l	5
Kloridi mg/l	4,2
Ammoniumtyppi mg/l	<0,006
Nitraattityppi mg/l	1,7
Hiilidioksiidi mg/l	20

2.2.4 Toimenpidesuositukset

Pohjavesialueella olevien pohjaveden havaintoputkien korkeustiedot tulee tarkistaa, koska vanhoissa korkotiedoissa on ilmennyt epätarkkuuksia. Lisäksi Myllyjärven vedenottamon ja Lehmimäen maa-ainesten ottoalueiden välille tulisi asentaa uusi pohjaveden havaintoputki, josta voidaan tarkkailla myös pohjaveden laatua.

3 Pohjavesialueilla olevat riskitoiminnot ja niiden arvointi

Pohjavesialueilla sijaitsevat riskit arvioitiin Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:n kehittämän riskinarvointimallin pohjalta. Jokaisen riskin kohdalla on arvioitu sijainti- ja päästöriski. Sijaintiriski kuvailee kuinka herkästi maaperään mahdollisesti päässyt pohjavettä pilaava aine kulkeutuu pohjaveteen ja vedenottamolle. Sijaintiriski muodostuu seuraavista muuttujista: koteen etäisyys vedenottamoon, sijainti pohjaveden muodostumisalueella, pohjaveden virtaussuunta ja maaperän ominaisuudet. Päästöriski kuvailee kuinka helposti aineet pääsevät maaperään ja miten vaarallisia aineet ovat. Päästöriski muodostuu seuraavista muuttujista: varastoidun/käytetyn aineen määärä ja laatu, koteen suojaus, päästön havaittavuus ja valvonta sekä päästön todennäköisyys.

Riskinarvioinnissa jokaiselle muuttujalle annetaan pisteen yhdestä kolmeen niin, että mitä suurempi riski, sitä suurempi numero. Riskikohteen kokonaispistemääriä saadaan kertomalla kaikkien eri muuttujien saamat pistemäärit keskenään. Riskikohheet on jaettu neljään luokkaan niiden saamien pistemäärien perusteella: A (300-729), B (200-299), C (100-199), D (0-99). Riskinarvioinnin tulokset on esitetty liitteissä 1-2 ja riskikohheet esitetty kartoissa 3-4 (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 2005).

3.1 Asutus

3.1.1 Öljysäiliöt

Yksityiskohtaiset tiedot Marjomäen pohjavesialueen öljysäiliöistä on esitetty taulukossa 3. Alueella sijaitsee kaiken kaikkiaan seitsemän öljysäiliötä. Näistä neljä on ns. farmarisäiliötä, yksi kiinteistön lämmitykseen käytettävä öljysäiliö ja kaksi maa-ainesten ottopaikalla tankkaukseen käytettäviä säiliöitä. Kaikki muut säiliöt sijaitsevat pohjaveden muodostumisalueella paitsi kaksi suoja-altaalla varustettua farmarisäiliötä. Muodostumisalueella olevista farmarisäiliöistä puuttuvat suoja-altaat. Maa-ainesten ottopaikkojen säiliöistä toinen on kaksivaippasäiliö ja toisessa väliaikaisessa säiliössä on teräksinen suoja-allas itsessään. Kiinteistön lämmitykseen käytettävä säiliö on sijoitettu säiliöhuoneeseen ja on varustettu suoja-altaalta. Kaikki säiliöt ovat maanpäällisiä ja valmistettu metallista. Säiliöt ovat kooltaan $1,5\text{--}5 \text{ m}^3$ ja ne on valmistettu 1979-1997. Tarkastusvuosista ei ole tietoa minkään säiliön osalta.

Taulukko 3. Marjomäen pohjavesialueella sijaitsevat öljysäiliöt.

	Säiliön tilavuus [m ³]	Materiaali	Valmistus-vuosi	Sijoitus	Suoja-allas	Muodos-tumis-alueella
1.	2	metalli		säiliöhuone	on	on
2.		metalli	1979	maan päällä	ei	on
3.	1.6	metalli	1980	maan päällä	ei	on
4.	5	metalli	1997	maan päällä	on	on
5.	2	metalli		maan päällä	on	on
6.	2	metalli	1975	sisätiloissa	on	ei
7.	1.5	metalli	1981	sisätiloissa	on	ei

Yksityiskohtaiset tiedot Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueen öljysäiliöistä on esitetty taulukossa 4. Alueella sijaitsee yhteensä viisi öljysäiliötä. Näistä kaksi on kiinteistön lämmityksessä käytettäviä öljysäiliöitä, kaksi farmarisäiliöitä ja yksi maa-ainesten ottopaikalla käytettävä öljysäiliö. Kaikki säiliöt ovat maanpäällisiä. Säiliöt ovat kooltaan 1,5-5,6 m³ ja ne on valmistettu metallista. Pohjaveden muodostumisalueella sijaitsee vain yksi suoja-altaalla varustettu säiliö. Muodostumisalueen ulkopuolella olevista farmarisäiliöistä puuttuvat tietojen mukaan suoja-altaat. Säiliöiden valmistus- ja tarkastusvuosista on heikosti tietoa.

Lehmimäen alueella pohjavesialueen pohjoispuolella sijaitsee maa-ainesten ottopaikan öljysäiliövarasto, jossa säilytetään useita kuutioita polttoöljyjä. Varaston sijaitessa alueen ulkopuolella ja suojaratkaisujen hyvän kunnon takia tällä kohteella ei liene kuitenkaan vaikutusta Lehmimäki-Karjalankankaan pohjaveteen.

Taulukko 4. Lehmimäki-Karjalankaan pohjavesialueella sijaitsevat öljysäiliöt

	Säiliön tilavuus [m ³]	Materiaali	Valmistus-vuosi	Sijoitus	Suoja-allas	Muodos-tumis-alueella
1.	2	metalli		maan päällä	on	ei
2.	2.7	metalli	1990	maan päällä	on	on
3.	5.6	metalli		maan päällä	ei	ei
4.	2.2	metalli		maan päällä	ei	ei
5.	1.5	metalli		maan päällä		ei

3.1.2 Viemäriverkosto ja jätevedenpumppaamot

Marjomäen pohjavesialueella sijaitseva Vieremä-Iisalmi -jätevesilinja (JV 200M-10) on rakennettu vuonna 1995 ja muovisen paineviemärin pituus pohjavesialueella on n. 3,2 km. Linja sijaitsee lähimmillään noin 250 metrin päässä vedenottamosta. Vuonna 2007 linjaa pitkin pumpattiin 127 425 m³ jätevettä Iisalmeen puhdistettavaksi.

Marjomäen jätevedenpumppaamo sijaitsee Marjomäenselänteen läheisyydessä pohjavesialueen länsirajan ulkopuolella. Pumppaamolla on kaksi pumppua vuorokäytössä ja järjestelmä on varustettu ylivuodoista varoittavalla

kaukovalvontajärjestelmällä. Jatkuva valvonta on toteutettu radiomodeemiohjauksella eikä ylivuoto ole normaaliloissa mahdollista. Pumppaamoja huolletaan tarpeen mukaan ja paikan päällä käydään pari kertaa kuukaudessa. Haukimäen eteläosissa sijaitsevalla raviradalla on oma jätevedenpumppaamo, mikä on liitetty samaan Vieremä-Iisalmi - jätevesilinjaan.

Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueella ei ole viemäriverkkoa eikä jätevedenpumppaamoita.

3.1.3 Viemäriverkostoon kuulumattomat kiinteistöt

Ravirataa ja betonitehdasta lukuun ottamatta kiinteistöt eivät ole liittyneet viemäriverkostoon Marjomäen pohjavesialueella. Alueella on yhteensä 18 viemäriverkostoon liittymätöntä kiinteistöä, joista pohjaveden muodostumisalueella on 11. Asutus keskittyy pääasiassa pohjavesialueen eteläosaan. Lähimmästä kiinteistöstä on matkaa vedenottamolle noin 360 m. Kyseinen kiinteistö ei kuitenkaan sijaitse pohjaveden muodostumisalueella ja pohjaveden virtaussuunta on tässä tapauksessa vedenottamolta poispäin. Kiinteistöistä puolet on vakituisia asuntoja ja puolet loma-asuntoja. Yleisimmät jätevedenkäsittelymenetelmät ovat sakokaivot ja umpisäiliöt. Sakokaivoista vedet johdetaan maahanimeyttämöön tai salaojaan.

Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueella on viemäriverkostoon liittymättömiä kiinteistöjä yhteensä 17. Pohjaveden muodostumisalueella näistä on yhteensä 10. Kiinteistöistä 10 on vakituisia asuntoja ja 7 loma-asuntoja. Lähimmästä kiinteistöstä on matkaa vedenottamolle noin 180 m. Yleisin jätevedenkäsittelymenetelmä on sakokaivot, joista vedet johdetaan useimmiten maahanimeyttämöön, avo-ojaan tai maasuodattamoon.

3.1.4 Asutuksen riskien arviointi

Vastuu vuotavasta öljysäiliöstä ja aiheutetusta öljyvahingosta on aina säiliön omistajalla. Huonokuntoiset öljysäiliöt sekä säiliöiden ylitäytöt aiheuttavat pohjaveden pilaantumisen riskiä. Säiliöiden tarkastusvuosista ei ole tietoa. Öljysäiliötiedustelun tulosten mukaan kummallakaan pohjavesialueella ei ole yhtään maanalaisista öljysäiliöistä. Marjomäen alueella ei ole öljysäiliöitä vedenottamoiden välittömässä läheisyydessä. Myllyjärven vedenottamon lähellä on yksi kellarissa oleva kiinteistön lämmitykseen käytettävä säiliö, mikä on kuitenkin varustettu suoja-altaalla. Riskin aiheuttavat suojaamattomat farmarisäiliöt, joita kummallakin alueella on kaksi. Yleensä riski aiheutuu ylitäytötilanteesta. Marjomäen alueen suojaamattomilta säiliöiltä on matkaa vedenottamolle n. 2,5 km ja Lehmimäki-Karjalankankaan suojaamattomilta säiliöiltä vedenottamolle n. 450 m. Maa-ainesten ottopaikkojen säiliöissä on itsessään suoja-allas.

Viemäriverkoston alueella pohjavetä voi pilata verkostovuodot ja kiinteistöjen jätevesien maahanimeytys. Myös jätevedenpumppaamon toimintahäiriöt aiheuttavat riskiä pohjavedelle. Vieremä-Iisalmi -jätevesilinja on muoviputkea ja rakennettu vuonna 1995. Jätevesilinjan sijainti voi aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle. Viemäriverkostoon liittymättömät kiinteistöt voivat aiheuttaa pitkällä aikavälillä riskin pohjavedelle. Uuden haja-asutusalueen jätevesiä koskevan asetuksen mukaan kaikkien

viemäriverkostoon liittymättömiensä kiinteistöjen on vuoteen 2014 mennessä hoidettava jätevesien käsittely asetuksen vaatimalle tasolle. Suurimmalla osalla pohjavesialueella sijaitsevista kiinteistöistä tulee tehdä toimenpiteitä, jotta asetuksen vaatimukset täyttyvät.

Savo-Karjalan Vesi- ja Ympäristösuunnittelun Oy:n vuonna 2006 laatinmassa Vieremän kunnan vesihuollon kehittämüssuunnitelmissa Marjomäen eteläosan asutusalue on merkitty viemäröinnin kehittämисalueeksi. Mikäli suunnitelma toteutuu ja alueen kiinteistöt liitetään kunnalliseen viemäriverkkoon, pienentää se huomattavasti Marjomäen haja-asutuksen aiheuttamaa pohjaveden pilaantumisriskiä.

3.1.5 Toimenpidesuositukset

Suojaamattomille öljysäiliöille tulisi rakentaa suoja-altaat ja varustaa säiliöt ylitäytönestimillä. Säiliöt tulee tarkastaa säännöllisesti. Lisäksi säiliöiden tarkastustiedot ja tankkauspaikkojen suojauskset tulee tarkastaa. Pelastuslaitoksen tulee merkitä pohjavesialueella sijaitsevat säiliöt öljysäiliörekisteriin ja pitää rekisteriä ajan tasalla. Säiliöiden omistajille tulee painottaa heidän vastuutaan öljysäiliön omistajana.

Viemäriverkostoon kuulumattomien kiinteistöjen tulee saattaa jätevesijärjestelmänsä Valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) vaatimalle tasolle vuoteen 2014 mennessä. Marjomäen eteläosan haja-asutusaluetta suositellaan liitettäväksi suunnitelman mukaisesti viemäriverkostoon.

3.2 Liikenne ja tienpito

3.2.1 Pohjavesialueiden liikenne ja tienpito

Marjomäen pohjavesialueella sijaitsee 16171 -Valkeiskylä-Kumpumäki -yhdyystie. Tien pituus pohjavesialueella on n. 3,8 km. Tienpidossa käytetään suolaa enintään 0,2 tonnia vuodessa. Pohjavesisuojauksia ei ole tehty.

Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueella sijaitsee maantie 16166. Tien pituus pohjavesialueella on n. 2,6 km. Suolaa käytetään enintään 0,2 tonnia vuodessa. Kantatie 88 kulkee 2,0 km pohjavesialueella. Tiellä käytetään suolaa enintään 2,5 tonnia vuodessa. Pohjavesisuojauksia ei ole kummallakaan tiellä.

Tiesuolana pohjavesialueilla käytetään talvella rakeisenä natriumkloridia (NaCl) ja liukoisenä kalsiumkloridia (CaCl_2). Kesällä sorateillä käytetään liuoksenä kalsiumkloridia. Myllyjärven pohjavedenottamolla mitatut kloridipitoisuudet ovat keskimäärin 4,2 mg/l ja Marjomäen vedenottamolla 8 mg/l.

Tiedot pohjavesialueilla olevista teistä on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5. Marjomäen ja Lehmimäki-Karjalankaan pohjavesialueiden liikenne ja tienviiteillä teillä.

Tie	Pohja-vesi-alue	Tieosa	KVL (ajon/vrk)	HA-osuuus (%)	RAS-osuuus (%)	Tien hoito-luokka	Suola-määrä (t/km/a)	Tien pituus pv-alueella (m)	Pohja-vesi-suojauk-set
Valkeis-kylä-Kumpumäki yhdystie 16171	Marjomäki	01/817 -4644	312	82	18	II	< 0,2	3827	Ei ole
Kantatie 88	Lehmimäki-Karjalankangas	28/106 3-3098	1759	85	15	IB	$\leq 2,5$	2035	Ei ole
Maantie 16166	Lehmimäki-Karjalankangas	01/0-2,550	140	93	7	III	< 0,2	2550	Ei ole

KVL Keskimääräinen vuorokausiliikenne
 HA-osuuus Henkilöautojen osuus KVL:stä (%)
 RAS-osuuus Raskaan liikenteen osuus KVL:stä (%)

3.2.2 Vaarallisten aineiden kuljetukset

Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueella sijaitsevan KT:n 88 vuonna 2002 kautta kuljetetut vaaralliset aineet sekä niiden määrät on esitetty taulukossa 6.

Taulukko 6. Liikenne- ja viestintäministeriön selvitys (2004) kantatiellä 88, tieosuudella Vieremä-Salahmi, kuljetettavista vaarallisista aineista 2002.

Kaasut	Palavat nesteet	Sytyttävästi vaikuttavat aineet	Orgaaniset peroksidit	Syövyttävät aineet
0-50 t/viikko	0-500 t/viikko	100-500 t/viikko	10-50 t/viikko	100-300 t/viikko

3.2.3 Tiesuolan varastointi pohjavesialueella

Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueen reunalla Jolleikomäessä on suolahiekkahalli, jossa suolahiekka myös valmistetaan. Hallin lattia sekä piha-alue on päällystetty ja alue on pääosin aidattu. Hallin ulkopuolella olevissa säiliöissä säilytetään suolaliuosta. Asfaltoidulta alueelta sadevedet johdetaan sadevesiviemäällä vanhan käytöstä poistetun yhdyskuntajätteiden kaatopaikan suotovesialtaaseen. Alueen pohjavesien arvioidaan purkautuvan pohjavesialueen ulkopuolelle Murennusjooken.



Kuva 3. Suolahiekkahalli Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueella. Kuva: Olli Hirsimäki, 2008.

3.2.4 Liikenteestä ja tirepidosta aiheutuvien riskien arvointi

Riskiä pohjaveden laadulle aiheuttavat teiden suolaus, suolan varastointi sekä vaarallisten aineiden kuljetuksien onnettomuudet. Kloridipitoisuudet vedenottamoilla eivät ole kovin suuria. Marjomäen vedenottamolla pitoisuudet ovat vähän suurempia mahdollisesti tien läheisemmän sijainnin vuoksi.

Kantatiellä 88 pohjavesialueella on sattunut viimeisen kymmenen vuoden aikana yksi raskaan liikenteen onnettomuuus vuonna 2004. Onnettomuuksien todennäköisyys on pieni, mutta mahdollinen. Muilla tieosuuksilla ei ole sattunut raskaan liikenteen onnettomuuksia.

Kantatie 88 osuudelle Iisalmi-Salahmi asennettiin keväällä 2008 kameravalvonta, mikä vähentää ylinopeuksia ja niistä aiheutuvia onnettomuuksia. Valvontakameraa ei ole kuitenkaan asennettu aivan pohjavesialueen lähistölle.

3.2.5 Toimenpidesuositukset

Suolan määrää tulisi mahdollisuksien mukaan vähentää, etenkin vedenottamoiden läheisyydessä. Pohjavesisuojaus rakentamisen tarvetta tulisi tarkastella. Pohjavesialueet tulee merkitä tien varsiin hyvin ja pohjavesialueesta varoittavat kyltit tulisi kään்�tää poikittain tietä kohti. Myös levähdyalueille tulee asentaa pohjavesikyltit. Huonokuntoiset ja kasvillisuuden peitossa olevat pohjavesikyltit tullee kunnostaa ja asettaa selkeästi näkyville. Näiden lisäksi Valkeiskylä-Kumpumäki –tien varteen tulisi

asentaa pohjavedestä varoittavat varoituskolmiot soranajosta johtuvan suuren raskaan liikenteen määrään vuoksi. Lehmimäki-Karjalankankaan alueella olevalla levähdysalueella pohjavedelle vaarallisten aineiden lyhytaikainenkin varastointi ja käsittely tulisi kieltää.

3.3 Yritystoiminta

Teollisuudessa ja muussa yritystoiminnassa käytetään usein ympäristölle vaarallisia kemikaaleja. Pohjavesialueelle sijoittuneen teollisuuden tuleekin ottaa pohjavedenpilaantumisriski vakavasti huomioon ympäristönsuojelutoimissaan. Riskin suuruuteen vaikuttaa mm. maaperä- ja pohjavesioloosuhteet, kemikaalin myrkkyllisyys ja vesiliukoisuus.

Marjomäen alueella yritystoiminnan osuus on pieni. Alueen eteläosissa on vesi-, maanrakennukseen ja sahaukseen keskittynyt yritys, jossa käytetään pieniä määriä kemikaaleja. Yrityksen huoltohalli sijaitsee pohjavesialueella, mutta varsinaisen toiminta tapahtuu pääosin muualla. Yritys ei ole liittynyt tiivisverkkoon ja sadevedet johdetaan maahan. Pohjavesialueen eteläpuolella sijaitsee Lujabetonin betoniteollisuusyritys. Sen tuotantotilat rajoittuvat Marjomäen pohjavesialueeseen, mutta varastoalue sijaitsee osittain pohjavesialueella. Laitokselta on matkaa 3,5 km pohjavedenottamolle. Yritykselle on myönnetty toimintaan uuden ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa. Tehtaalla varastoidaan useita kymmeniä kuutioita kemikaaleja katetussa tiivispohjaisessa varastossa. Ympäristöluvan mukaan toiminnassa syntyvät jätevedet on palautettava takaisin tuotantoon ja/tai puhdistettava asianmukaisesti. Yritys on liittynyt jätevesiviemäriverkkoon Vieremä-Iisalmi -jätevesilinjan kautta. Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueella ei ole yritystoimintaa.

3.3.1 Yritystoiminnan riskien arviointi

Lujabetonin ympäristöluvassa on määritetty ympäristönsuojeluun liittyvät lupavelvoitteet ja -määryykset. Maanrakennusyrityksen toiminta ei ole ympäristöluvanvaraista.

3.3.2 Toimenpidesuositukset

Uutta teollisuus- ja yritystoimintaa, josta voi aiheutua pohjaveden pilaantumiseen vaaraa, ei tulisi sijoittaa pohjavesialueille. Nykyisen toiminnan osalta kemikaali-, öljy- ja ongelmajätteet tulee varastoida allastetuissa, tiivispohjaisissa ja katetuissa tiloissa ja öljyvahinkoja varten yrityksillä tulee olla riittävästi imetysturvetta tai vastaavaa käytössä. Vuodon sattuessa maahan valunut kemikaali on välittömästi otettava talteen imetsaineella ja pilaantunut maa-aines on poistettava. Pelastusviranomaisille on ilmoitettava kaikista sattuneista vahingoista, joissa kemikaalia on päässyt ympäristöön.

Betonitehdas saattaa sijaita siten, että pohjavesi virtaa sen kohdalla pohjoiseen kohti Aumaniemeä. Pohjavedenpinta saattaa olla alempana kuin Iso-Valkeisen vedenpinta kuten tilanne on Aumaniemens kohdalla. Asia tulisi selvittää (Suojelusuunnitelma 1995).

3.4 Maa-ainestenotto

Pohjois-Savon ympäristökeskus on julkaissut vuonna 2007 raportin Vieremän pohjavesialueilla sijaitsevien soranottoalueiden tilasta ja kunnostustarpeesta osana Sokka-projektia. Sen mukaan maa-ainestenotolla on vaikutusta niin pohjaveden pinnankorkeuteen kuin laatuunkin. Luonnontilaisilla harjuilla pohjavetä muodostuu noin 50-60 % sadannasta, kun soranottoalueilla pohjavetä muodostuu noin 60-70 %. Tämä ilmenee pohjaveden pinnankorkeuden vaihteluna. Myös pohjaveden laadun on todettu vaihtelevan soranottoalueilla luonnontilaista aluetta enemmän. Kasvillisuuden ja luonnontilaisen maannoksen poistaminen lisää vajo- ja pohjaveden happamuutta, ainepitoisuksia ja likaantumisriskiä. Maa-ainestenotto itsessään lisää pohjaveden pilaantumisriskiä etenkin öljyvahinkoriskin vuoksi. Vanhoille maa-ainesten ottopaikoille myös kertyy usein monenlaista ympäristöä pilaavaa jätettä ja romua. Maa-ainesten ottotoiminnan sovittamisesta pohjavesialueille on Pohjois-Savon ympäristökeskus julkaissut vuonna 2007 Pohjavesien suojeleun ja kivialueshuollon yhteensovittaminen – Pohjois-Savon loppuraportti (POSKI-projekti).

Marjomäen ja Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueilla on molemmissa voimakasta maa-ainestenottoa. Marjomäessä toiminassa olevien maa-ainesten ottopaikkojen pinta-ala on n. 15 % koko pohjavesialueen pinta-alasta ja 24 % muodostumisalueen pinta-alasta. Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueella vastaavat luvut ovat 18 % ja 26 %. Sokka-projektin mukaan toiminassa olevien maa-ainesten ottopaikkojen lisäksi Marjomäen alueella on jälkihoitamattomia ottoalueita 7,7 ha ja Lehmimäki-Karjalankankaan alueella 6,7 ha.

3.4.1 Kunnan maa-aineslupamenettely ja -ottoalueet pohjavesialueilla

Vieremän kunnassa maa-ainesluvat myöntää teknisen lautakunnan esityksestä kunnanhallitus. Pohjavesialueelle sijoittuvista maa-aineslupahakemuksista on pyydettävä lausunto Pohjois-Savon ympäristökeskukselta. Nykyisin voimassa olevat luvat on myönnetty viideksi vuodeksi. Maa-ainesten ottamisen valvonnasta vastaa rakennusvalvonta. Murskausta koskevat ympäristöluvat myöntää nykyisin Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristölautakunta. Tarkat tiedot maa-ainesluvista on esitetty liitteissä 3-4.

Marjomäki

Marjomäen pohjavesialueella on runsaasti maa-ainesten ottotoimintaa. Alueella on kaiken kaikkiaan neljä voimassaolevaa maa-aineslupaa. Lisäksi jatkolupahakemuksia on vireillä 6. Mikäli kaikki luvat hyväksytään on ottamisala alueella yhteensä n. 54 hehtaaria kokonaisottomäärän ollessa 975 400 m³-ktr. Murskausta varten voimassa olevia nykylainsäädännön mukaisia ympäristölupia on yksi. Tämän lisäksi vanhan lainsäädännön mukaisia ympäristölupia ja sijoituspaikkalupia on kutakin yksi.

Ottotoiminta on pääasiallisesti Haukimäen ja Marjomäenselänteen alueilla. Kaikissa lupapäätöksissä suojakerroksen paksuus on vähintään 4 metriä, useimmissa 5 metriä tai enemmän. Kaikista luvista ei kuitenkaan löydy varmaa tietoa pohjavedenpinnan

mittausajankohdasta ja pohjavedenpinnan korkeustiedot voivat olla jopa yli kymmenen vuotta vanhoja.



Kuva 4. Maa-ainestenottoa Haukimäessä Marjomäen pohjavesialueella. Kuva: Olli Hirsimäki, 2008.

Lehmimäki-Karjalankangas

Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueella on myös paljon maa-ainestenottoa. Tällä alueella on kaiken kaikkiaan kolme maa-aineslupaa. Näistä yhdessä on jatkolupahakemus vireillä. Kahdella maa-ainesten ottopaikalla on molemmilla vuonna 1999 myönnety murskausta varten vanhan lainsäädännön mukainen ympäristölupa ja yhdellä vuonna 1993 myönnety sijoituspaikkalupa. Uuden lain mukaiset ympäristöluvat on haettava 31.12.2008 mennessä.

Yhteensä maa-ainesten ottoalaa on 43 hehtaaria ja se kattaa 1 150 000 m³-ktr kokonaisottomääärän. Maa-ainesluvissa suojaeroksen paksuus on vähintään 4 metriä. Myöskään tällä alueella kaikissa maa-aineslupahakemuksissa ei ole kerrottu pohjavedenpinnan mittausajankohtaa tai mittaustulokset ovat vanhoja.

Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueen pohjoisrajalla maa-ainesten ottoalueen yhteydessä sijaitsee motocross-rata. Iisalmen seudun kansanterveystyön (KTT) kuntayhtymän ympäristöläutakunta on myöntänyt toiminnalle ympäristöluvan vuonna 2003. Polttoaineiden säilytys alueella on kielletty ja huoltotyöt tulee tehdä huoltomatolla. Alueella tulee olla tarvikkeet maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisyyn (mm. imetysturvetta) ja vahinkojen varalle on laadittu toimintasuunnitelma.



Kuva 5. Maa-ainestenottoa Lehmimäessä Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueella.
Kuva: Olli Hirsimäki, 2008.

3.4.2 Maa-ainesten ottamistoiminnan riskien arviointi

Maa-ainestenotto saattaa aiheuttaa vaaraa pohjaveden laadulle ja määärälle. Pilaantumisriskiä aiheuttavat myös ottotoiminnassa käytettävien koneiden polttoaineet ja muut öljyt sekä murskaustoiminta.

Vedenhankintaa varten tärkeillä pohjavesialueilla maa-ainesten ottopaikkojen jälkihoito on tavallista vaativampaa. Jälkihoito lieventää maa-ainestenoton pohjavesivaikutuksia edesauttamalla mahdollisia epäpuhtauksia keräävän kasvualustan syntymistä. Tähän kuuluvia toimenpiteitä ovat alueen siistiminen sekä pintamateriaalin ja kasvillisuuden palauttaminen.

3.4.3 Toimenpidesuositukset

Uusia ottoalueita, murskaus- ja asfalttiaseemia ei suositella sijoittettavan alueelle. Maa-ainelupahakemuksien pohjaveden pinnatasoihin tulisi kiinnittää huomiota ja luvan myöntäjien tulisi vaatia lupahakemuksiin ajantasaisista tietoa pohjaveden pinnankorkeuksista. Lupaehdoissa tulee edellyttää pohjaveden pinnantarkkailua ottoalueella ja pohjaveden mittaustiedot tulee lähettää vedenottajalle sekä Pohjois-Savon ympäristökeskukselle. Voimassa olevien lupien pohjaveden pinnantarkkailutiedot tulee ajantasaisataa. Maa-ainestenottosuunnitelmissa tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeletoimiin.

Uusissa maa-ainesluvissa ei tulisi sallia alueella pidettävän öljysäiliötä, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista tulee maa-ainesten ottopaikoille sijoitettavien säiliöiden suojaaksiin kiinnittää erityistä huomiota. Alueella tulee olla varattuna riittävästi imetysturvetta mahdollisten öljyvuotojen torjuntaan. Koneiden kuljettajille tulee antaa selkeät toimintaohjeet vahinkotapauksien varalle. Murskauslaitteiston tulisi olla ensisijaisesti sähköllä toimiva. Maa-ainesten ottoalueille ei saa perustaa luvattomia varastoalueita.

Maa-ainesten ottoalueiden rajat tulee merkitä selvästi ennen ottotoiminnan aloittamista ja korkeustasojen tulee olla hyvin nähtävissä. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä tulee olla muovinen pohjaveden havaintoputki, josta pohjaveden pinnankorkeutta ja laatua tulee tarkkailla säännöllisesti. Tarkkailutulokset on ilmoitettava maa-ainestenottoa valvovalle viranomaiselle. Laadun tarkkailusta on sovittava erikseen luvan myöntämisvaiheessa.

Maa-aineslain mukaista ottoalueiden tilan ja ympäristöriskien seurantaa tulee tehostaa. Jälkihoitamatottomat alueet tulee kunnostaa. Voimassaoleville ottoalueilla jälkihoito tulee suorittaa sitä mukaa kun ottamistoiminta edistyy. Jälkihoidossa käytetään ensisijaisesti alueen alkuperäisiä pintamaita. Mikäli alueelle tuodaan maa-aineksia muualta, tulee aineksen laatu varmistaa. Jätemaita ei saa käyttää jälkihoidossa. Uusi kaivannaisteollisuuden jätehuoltoa koskeva direktiivi tulee ottaa huomioon jälkihoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kun jälkihoito on suoritettu, on paikalla tehtävä lopputarkastus.

3.5 Muuntamot

3.5.1 Pohjavesialueilla sijaitsevat muuntamot

Marjomäen pohjavesialueella sijaitsee yhteensä 5 muuntamoja ja yksi tilapäinen muuntamo. Muuntamoista 5 on pyläsmuuntamoita ja yksi puistomuuntamo. Ainoastaan alavesisäiliön puistomuuntamolla on pohjavesisuojaus. Öljiä muuntamoissa on mallista riippuen 85-264 kg. Pohjaveden muodostumisalueella sijaitsee 5 muuntamoja. Pohjavesialueen ulkopuolella välittömässä läheisyydessä sijaitsee Tiensuun ja Luvelahden (Lujabetoni) muuntamot, joita ei ole suunnitelmassa kuitenkaan otettu huomioon. Yksityiskohtaiset tiedot muuntamoista on esitetty taulukossa 7.

Taulukko 7. Marjomäen pohjavesialueella sijaitsevat muuntamot.

	Nimi	Teho kVA	Öljyä [kg]	Öljyä [l]	Malli	Suoja-alas/muu suojaus	Muodostumisalueella
1	Aumaniemi 03315	30	85	97	1-pylväs	Ei	On
2	Hippos 03231	50	110	125	1-pylväs	Ei	On
3	Alavesisäiliö 03323	200	232	264	Puisto	On	On
4	Marjamäki 03133	50	110	125	1-pylväs	Ei	Ei
5	Marjomäenselänne 03296	100	135	153	2-pylväs	Ei	On
6	Tilap.asema 03904	30	85	97	2-pylväs	Ei	On

Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueella on 3 pylväsmuuntamoa, joissa öljyä on 110-135 kg. Muuntamoissa ei ole pohjavesisuojauksia. Pohjaveden muodostumisalueella sijaitsee 2 muuntamoa. Yksi muuntamosta sijaitsee alueen pohjoisosissa Jolleikomäen alueella. Muut kaksi muuntamoa sijaitsevat alueen keskija eteläosissa. Lähin muuntamo sijaitsee 230 m päässä vedenottamosta, kuitenkin pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella. Yksityiskohtaiset tiedot muuntamosta on esitetty taulukossa 8.

Taulukko 8. Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueella sijaitsevat muuntamot.

	Nimi	Teho kVA	Öljyä [kg]	Öljyä [l]	Malli	Suoja-alas / muu suojaus	Muodostumisalueella
1	Karjala 03016	100	135	153	2-pylväs	Ei	Ei
2	Myllyjärvi 03124	50	110	125	1-pylväs	Ei	On
3	Lehmimäki 03316	50	110	125	1-pylväs	Ei	On

3.5.2 Muuntamoiden aiheuttamien pohjavesiriskien arviointi

Muuntajista aiheutuu riskiä pohjaveden laadulle niiden sisältämän muuntajaöljyn vuoksi. Ainoastaan alavesisäiliön puistomuuntamolla on suoja-allas. Suurin riski muuntajaöljyn pääsystä pohjavesiin aiheutuu salaman iskun aiheuttaman ylijännitteenvuoksi. Tällöin muuntajaöljy tai suuri osa siitä valuu maaperään ja sitä kautta pohjaveteen. Muuntamissa voi esiintyä myös tavanomaista öljyvuotoa, joko pitkääikaisena vuotona tai äkillisen vian seurausena. Pitkääikainen vuoto havaitaan yleensä nopeasti, koska eristeöljyn vähenneminen aiheuttaa vian muuntamoon eikä suurin osa öljystä ehdi valua maaperään.

Ylä-Savon Vesi Oy:n toiminta-alueella sijaitsee pohjavesialueilla yhteensä 114 muuntamoa. Sijaintinsa vuoksi kriittisiksi on näistä luokiteltu 28. Savon Voiman arvion mukaan kyseessä oleville 114 muuntamolle tapahtuu joka 18. vuosi yksi sellainen vika, että öljyä pääsee ympäristöön. Kriittisiksi arvioduille 28 muuntamolle tapahtuu tällainen onnettomuuksia noin joka 75. vuosi. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa osa muuntamista tullaan joko siirtämään pois, muuttamaan öljynkeräysaltailla

varustetuiksi puistomuuntamoiksi tai vaihtamaan esteriöljy –täytteisiksi. (Arvi Kääriäinen, ympäristösuunnittelija, Savon Voima Verkko Oy).

3.5.3 Toimenpidesuositukset

Vedenottamoiden läheisyydessä olevat muuntajat tulisi vaihtaa öljyttömiin muuntajiin tai niihin tulee rakentaa riittävät pohjavesisuojauskset. Verkostosuunnittelussa tulee huomioida pohjavesialueet ja muuntamat tulee mahdollisuksien mukaan sijoittaa hienorakeiselle maaperälle pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle mahdollisimman kauaksi vedenottamosta. Sähköyhtiön tulee toimittaa pohjavesialueilla olevien muuntamoiden tiedot pelastuslaitokselle.

3.6 Maa- ja metsätalous

3.6.1 Pohjavesialueilla sijaitseva maa- ja metsätalous

Marjomäen pohjavesialueella maataloustoiminta on vähäistä. Alueen eteläosissa on muutamia pelloja ja yksi isompi tilakeskus, jolle on myönnetty eläinsuojaan uuden ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa. Luvan myötä tilan ympäristönsuojelutoimiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Tilakeskuksen lantalaat ja ulkoilutarhat ovat tiiviitä, joten mahdolliset päästöt pohjaveteen on minimoitu. Lähimmältä eteläosan viljelyspellolta on pohjavedenottamolle n. 1,6 km. Luoteiskaakko –osassa sijaitsee yksi karjatila, kaksi pienä hevostila ja muutamia peltolohkoja. Etäisyys lähimmältä pellolta vedenottamolle on n. 320 metriä. Suurelle osalle pohjavesialueen pelloista ei levitetä karjanlantaa. Alueella on sellaisiakin pelloja, joille levitetään lantaa. Pyöröpaaleja varastoidaan pohjavesialueella vähäisiä määriä. Alueella käytetään vain pohjavesialueilla sallittuja Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen (KTTK) hyväksymiä torjunta-aineita.

Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueella sijaitsee kaksi kasvinviljelytilaa ja muutamia peltolohkoja. Vedenottamon läheisyydessä ei käytetä karjanlantaa ollenkaan. Pohjavesialueen itäosissa muodostumisalueen ulkopuolella lantaa käytetään jonkin verran. Pohjavesialueella ei ole säilörehuvarastointia aumoissa. Pyöröpaaleja varastoidaan alueella kuitenkin kohtalaisen paljon. Alueella käytettävät torjunta-aineet ovat pohjavesialueella sallittuja.

Metsien sertifointi ei hyväksy metsälannoituksia pohjavesialueilla (FFCS 1002-1.2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen toimialueen tasolla). Marjomäen ja Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueilla ei ole suoritettu metsän kasvatuslannoituksia tai valtion tukemia terveyslannoituksia. Metsän hakkuissa on kyseisillä alueilla suoritettu pääasiassa harvennushakkuita tai taimikonhoitoa. Avohakkuita alueella on suoritettu 5 vuoden aikana n. 5,0 ha. (Ylä-Savon metsänhoitoyhdistys, Jorma Brilli).

3.6.2 Maa- ja metsätalouden riskien arviointi

Maataloudessa pohjaveden pilaantumisriskiä aiheuttavat karjalanta, keinolannoitteet ja torjunta-aineet. Lisäksi peltojen, metsien ja soiden ojituksset voivat heikentää pohjaveden laatua, jos niissä johdetaan pintavesiä pohjavesialueelle. Maataloustoiminnassa käytetään myös polttoaineita ja öljyjä, joiden huolimattomasta käsittelystä voi aiheutua haittaa pohjaveden laadulle.

3.6.3 Toimenpidesuositukset

Uusia eläinsuoja-, lanta- ja tuorerehusäiliöitä ja –varastoja ei tule ensisijaisesti sijoittaa pohjavesialueelle.

Alueelle rakennettavien eläinsuojien, lantaloiden ja tuorerehuvarastojen tulee olla niin tiiviitää, ettei niistä aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa. Pohjavesialueella ei saa varastoida lantaa patttereissa. Kotieläinten jaloittelalueiden sijoittamisessa ja hoidossa on otettava huomioon pohjavesien suojetun tarpeet.

Maataloustoiminta koskeva nitraattidirektiivi on Suomessa toteutettu nitraattiasetuksella (931/2000). Sen mukaan lantaa tulisi levittää siten, ettei sitä tai sen sisältämä ravinteita pääse valumaan vesistöön tai ojaan eikä pohjavesien pilaantumisvaaraa aiheudu. Viljelijöitä tulisi tiedottaa pohjavesialueen olemassaolosta ja ehdottaa sellaisia viljelytoimia, jotka ovat pohjavesialueelle sopivia. Torjunta-aineena saa käyttää vain Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen (KTTK) hyväksymiä aineita.

3.7 *Pilaantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet*

Ympäristöhallinto on kartoittanut pilaantuneita ja mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita (PIMA-alueet) 1990-luvun alussa ja lopussa. Kartoituksissa on selvitetty toimintoja, joissa on todettu maaperän pilaantuneen tai epäillään alueella harjoitetun toiminnan pilanneen maaperää. Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) huomioidaan pohjavesiolo suhteet sekä pohjaveden nykyinen ja suunniteltu käyttötarkoitus.

Marjomäen pohjavesialueella ei varsinaisesti puhdistusta tarvitsevia kohteita ole. Alueella on kuitenkin selvitystarpeessa kohteita, joiden maaperästä ei ole tietoa. Selvitystarpeessa oleva kohde on Marjomäen alueella toiminut asfaltti-asema, jonka toiminta on lopetettu. Selvitystarpeen alla on myös Haukimäen maa-ainesten ottopaikalla sijaitseva tankkauspaijka, jossa on 5 m³:n öljysäiliö sekä Likolammen lähellä olevalla maa-ainesten ottopaikalla ennen ollut öljysäiliö. Nykyisin säiliötä ei kuitenkaan maastokäynnin yhteydessä alueella havaittu. PIMA-luokitukssessa selvitystarpeen alle kuuluu myös Marjomäenselänteen maa-ainesten ottopaikan öljysäiliö, mitä ei alueella enää kuitenkaan ole.

Lehmimäki-Karjalankangas -pohjavesialueella ei varsinaisesti puhdistusta tarvitsevia kohteita ole. Selvitystarpeen alla on vanha varastoalue pohjavesialueen eteläosissa sekä Lehmimäki-Karjalankankaan pohjoispuolella Hiisiharju-Laajankankaan pohjavesialueella oleva maa-ainesten ottopaikan öljyvarasto. Selvitystarpeen alla on

myös Jolleikommäen vanha yhdyskuntajätteiden kaatopaikka. Kaatopaikka aloitti toimintansa vuonna 1972 ja jätteen vastaanotto päätti 1989. Jätepenkka on vahvuudeltaan n. 3,5 m ja pinta-alaltaan 0,7 ha. Kaatopaikka on maisemoitu. Etäisyys vedenottamolle on n. 1,9 km. Alueen pohjavesien oletetaan purkautuvan pohjavesialueen ulkopuolelle Murennusjokeen.



Kuva 6. Jolleikommäen vanhalle yhdyskuntajätteiden kaatopaikalle jätteiden tuonti on nykyisin kielletty. Kuva: Olli Hirsimäki, 2008.

3.7.1 Riskien arvointi

Tilanne on pilaantuneiden maiden osalta kohtuullisen hyvä, sillä akuutteja puhdistustarpeessa olevia pilaantuneiksi luokiteltuja alueita ei ole kummallakaan pohjavesialueella.

3.7.2 Toimenpidesuositukset

Pohjavesialueelle sijoittuneet pilaantuneiksi epäillyt kohteet tulisi selvittää. Tutkimusten perusteella tulee tehdä riskinarvointi, jonka perusteella arvioidaan kunnostustarve.

3.8 Muut toiminnot

3.8.1 Ravirata

Marjomäen pohjavesialueella Haukimäen eteläpuolella sijaitsee Ylä-Savon Hippoksen ylläpitämä Vieremän ravirata. Alueella pidetään vuosittain kahdeksat ravit. Ihmisiä raveissa käy keskimäärin 1000-3000 ja hevosia noin 60-180/ravit. Muina aikoina ravirata on harjoituskäytössä. Raviratatoiminta ei tarvitse ympäristölupaa.

Raviradan rakennukset ja varikkoalue on liitetty kunnalliseen jätevesiverkostoon Vieremä-Iisalmi -jätevesijohdon kautta. Raviradalla on oma jätevedenpumppaamo. Rata-alueella ja parkkipaikalla muodostuvat valumavedet kerätään avo-ojiin ja johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle.

Hevosen lantaa muodostuu lähinnä betonipohjaisissa valjastuskatoksissa, josta se kerätään traktorin peräkärryn ja toimitetaan maanviljelijöille. Radan kunnossapidossa ei käytetä suolaa. Raviradan keskialue on viljelyssä. Lantaa levitetään kasvukauden aikana pellolle jonkin verran. Käytettävät torjunta-aineet ovat pohjavesialueella sallittavia aineita. Alue on salaojitettu ja ojitus kokoaan vedet samaan pisteeseen varikon puoleiseen päättyyn, josta ne johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle.



Kuva 7. Ravirata. Kuva: Olli Hirsimäki, 2008.

3.8.2 Pieneläinhautausmaa

Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueen pohjoisosissa on pieneläinten hautausmaa, joka sijaitsee Jolleikonmäen vanhalla kaatopaikka-alueella.

3.8.3 Ympäristön roskaaminen

Marjomäen pohjavesialueella lähellä HP 16 –pohjaveden havaintoputkea on ympäristöä roskattu. Alueella on mm. auton romu, kylmälaitteita ja muuta epämäääräistä romua.



Kuva 8. Marjomäen pohjavesialueella tapahtunutta ympäristön roskaamista. Kuva: Olli Hirsimäki, 2008.

3.8.4 Muista toiminnoista aiheutuvien riskien arvointi

Raviradan ympäristöasiat on hoidettu asianmukaisesti. Kunnalliseen viemäriverkostoon liittyminen on vähentänyt oleellisesti pohjaveden pilaantumisriskiä. Haittaa ei myöskään aiheuta hevoset lanta, sillä sitä muodostuu pääasiassa betonipohjisissa valjastuskatosissa, joista lanta kerätään talteen peräkärryn ja kuljetetaan pois alueelta. Riskiä pohjavedelle aiheuttaa ravien aikana vilkas henkilöauto- ja lisääntyvä kuormautoliikenne.

3.8.5 Toimenpidesuositukset

Ravirata-alueelle tulisi rakentaa opastaulut, joissa olisi tarpeellinen informaatio raviratatoiminnasta, sen eri huolto- ja toimintapaikoista sekä vaikutuksesta pohjaveteen. Toimenpiteellä saadaan lisättyä ravirataa ylläpitävien ja käyttävien ihmisten tietoisuutta raviratatoiminnasta ja pohjavesialueesta. Lisäksi tulisi selvittää johdetaanko ravirata-alueella syntyvät valumavedet pohjavesialueen ulkopuolelle.

Jätteillä roskattu alue tulisi siivota ja selvittää onko maaperä mahdollisesti pilaantunut.

4 Ennakoiva pohjavesien suojelu

4.1 Pohjavesialueiden maankäyttö- ja kaavatilanne

Vieremällä on voimassa Ylä-Savon seudun maakuntakaava, joka vahvistettiin Ympäristöministeriössä 9.4.2003. Maakuntakaavassa Marjomäenselänteen ja Haukimäen alueet on merkitty pohjavesialueiksi sekä erityistoimintojen alueiksi soran ja hiekan ottoa varten. Haukimäen ja Valkeiskylän alueella on myös voimassa Valkeiskylän osayleiskaava, joka on hyväksytty 9.12.2002. Siinä on merkitty maaainesottoalueiden lisäksi mm. maa- ja metsätalousvaltaiset alueet sekä ravirata-alue.

Ylä-Savon seudun maakuntakaava koskee myös Lehmimäki-Karjalankankaan aluetta. Kaavassa Lehmimäki-Karjalankankaan alue on merkitty pohjavesialueeksi sekä erityistoimintojen alueeksi soran ja hiekan ottoa varten. Vieremällä on vireillä Vieremän kunnan kirkonkylän osayleiskaava, joka saattaa koskea myös Karjalankankaan aluetta. Kaavan on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2009 aikana.

Edellisten kaavojen lisäksi on vuonna 2007 käynnistynyt koko maakunnan kattavan Pohjois-Savon maakuntakaavan laadinta. Tavoitteena on, että kaava hyväksytään maakuntavaltuustossa v. 2010.

4.2 Toimenpidesuositukset maankäytön suunnitteluun.

Kaikkiin kaava-asteisiin tulee merkitä pohjavesialueiden rajaus ja pohjavesialueiden kaavoitussessa sekä kaavojen uusimisessa tulee kaavamääräyksissä ottaa aina huomioon pohjaveden suojelu.

Vedenhankinnan kannalta tärkeille pohjavesialueille ei tule sijoittaa maankäyttöä, josta voi aiheutua vaaraa pohjaveden laadulle.

4.3 Pohjavesialueille tulevaisuudessa sijoitettavia toimintoja koskevat rajoitukset ja suositukset

4.3.1 Asutus

Öljysäiliöt tulee sijoittaa katettuina maanpääälle ja varustaa tilavilla suoja-altailla sekä ylitäytönestimillä. Säiliöt tulee tarkastuttaa säännöllisesti. Pohjavesialueelle ei saa sijoittaa uusia suojaamattomia öljysäiliöitä. Perustelu: Ysl 7 ja 8 §.

Viemäriverkostoon kuulumattomien kiinteistöjen tulee saattaa jätevesijärjestelmänsä nykyisen lain vaatimalle tasolle. Jätevedet voidaan johtaa myös käsittelväksi pohjavesialueen ulkopuolelle tai tiiviiseen umpisäiliöön, josta ne viedään käsittelväksi

jätevedenpuhdistamolle. Umpisäiliössä tulee olla täytymistä ilmaiseva hälytysjärjestelmä.

Perustelu: Ysl 7 ja 8 § sekä Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 542/2003.

4.3.2 Liikenne

Pohjavesialueet tulee merkitä hyvin teiden varsiin. Vanhat huonokuntoiset merkit tulee vaihtaa uusiin. Pohjavesialueesta varoittavat merkinnät tulee laittaa myös alueella oleville levähydysalueille. Lisäksi näillä alueilla tulee kieltää pohjavedelle vaarallisten aineiden lyhytaikainenkin varastointi ja käsittely.

Perustelu: Ysl 7 ja 8 §.

4.3.3 Yritystoiminta

Kemikaali-, öljy- ja ongelmajätteet tulee varastoida allastetuissa, tiivispohjaisissa ja katetuissa tiloissa. Myös sisätiloissa varastoitaville kemikaaleille tulee olla suoja-altaat, jos niiden läheisyydessä on avonaisia lattiakaivoja. Kiinteistöjen öljynerotuskaivoissa tulee olla hälytysjärjestelmät.

Perustelu: Ysl 7 ja 8 §, Jälelaki (J1) 6 §, Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999 sekä kunnalliset jätehuoltomääräykset.

4.3.4 Maa-ainestenotto

Uusia maa-ainesten ottoalueita ei suositella myönnettäväksi pohjavesialueille. Maa-aineslupahakemuksien pohjavedenpinnan korkeustietoihin tulee kiinnittää huomiota ja luvan myöntäjien tulisi vaatia lupahakemuksiin ajantasaisista tietoa pohjavedenpinnan korkeuksista. Maa-ainestenottosuunnitelmissa tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeleutoimiin.

Uusissa maa-ainesluvissa ei tulisi sallia alueella pidettävän öljysäiliötä, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista tulee maa-ainesten ottopaikoille sijoitettavien säiliöiden suojausratkaisuihin kiinnittää erityistä huomiota. Alueella tulee olla varattuna riittävästi imetysturvettä mahdollisten öljyvuotojen torjuntaan. Koneiden kuljettajille tulee antaa selkeät toimintaohjeet vahinkotapauksien varalle. Murskauslaitteiston tulisi olla ensisijaisesti sähköllä toimiva. Ottoalueille ei saa perustaa luvattomia varastoalueita.

Ottotilanteessa tai sen välittömässä läheisyydessä tulee olla pohjaveden havaintoputki, josta pohjaveden pinnankorkeutta tulee tarkkailla vähintään kaksi kertaa vuodessa. Mikäli kyseessä on merkittävä otto, tulee pohjaveden laatua tarkkailla ennen toiminnan alkua ja toiminnan päättyessä sekä tarvittaessa muulloinkin.

Perustelu: Maa-aineslaki 3 §.

4.3.5 Muuntamot

Pohjaveden muodostumisalueelle ei tule rakentaa uusia suojaamattomia muuntamoita.

Verkostosuunnittelussa tulee huomioida pohjavesialueet ja muuntamot tulee mahdollisuksien mukaan sijoittaa hienorakeiselle maaperälle pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle mahdollisimman kauaksi vedenottamosta.

Perustelu: Ysl 7 ja 8 §.

4.3.6 Maa- ja metsätalous

Uusia eläinsuoja-, lanta- ja tuorerehusäiliötä ja –varastoja ei tule ensisijaisesti sijoittaa pohjavesialueelle. Uudet eläinsuojet ja lietesäiliöt tarvitsevat ympäristöluvan.

Alueelle rakennettavien eläinsuojen, lantalojen ja tuorerehuvarastojen tulee olla niin tiiviitä, ettei niistä aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa. Pohjavesialueella ei saa varastoida lantaa pattereissa. Kotieläinten jaloittelualueiden sijoittamisessa ja hoidossa on otettava huomioon pohjavesien suojelun tarpeet.

Pohjavesialueilla olevien peltojen lannoitus tulee suorittaa nitraattiasetuksen mukaisesti.

Perustelu: Ysl 7, 8 ja 28 §, Ympäristönsuojelulasetus YSA 1 §, Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 931/2000.

4.3.7 Muut toiminnot

Kuntakohtaisissa ympäristönsuojelumäääräyksissä tulisi ottaa huomioon pohjaveden suojelelliset näkökohdat kaikissa toiminnossa, jotka sijoittuvat pohjavesialueelle tai muuten voivat aiheuttaa haittaa vedenitolle ja pohjaveden laadulle.

4.4 Pohjaveden laadun ja määrän valvonta

Vesilaitoksen käytön aikainen laaduntarkkailu perustuu talousvesiasetukseen (461/2000). Tarkkailu ei välittämättä kuva kaikkia pohjavesialueella sijaitsevista toiminnosta tulevia haitta-aineita. Liitteessä 7 on esitetty ote Ylä-Savon Vesi Oy:n vedenottamoiden käyttötarkkailuohjelmasta sekä vedenlaadun tutkimuksista. Lisäksi laitoksilla tarkkaillaan jatkuvasti pumpatun veden määrää.

4.4.1 Toimenpidesuositukset

Pohjavedensuojelun kannalta on tärkeää seurata vedenlaatua lähellä riskikohteita. Pohjavedentarkkailu tulee sisällyttää uusiin ympäristölupaehoihin. Myös maaainesluvissa tulee edellyttää pohjaveden pinnankorkeuden ja vedenlaadun tarkkailua.

4.5 Toiminta vahinkotapauksissa

Vahinkotapauksissa tulee ottaa huomioon Vieremän kunnan ja Ylä-Savon Vesi Oy:n valmiussuunnitelmat sekä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma.

4.6 Pohjavesialueiden suojesuunnitelmien seuranta

Marjomäen ja Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueiden suojesuunnitelmat tulee hyväksyä Vieremän kunnanvaltuustossa. Suojesuunnitelmassa esitetyjen toimenpiteiden toteuttamista varten tulee perustaa seurantaryhmä. Vieremän kunnan tulee nimetää edustajansa seurantaryhmään. Seurantaryhmässä tulisi lisäksi olla edustajat myös ympäristötoimesta, pelastustoimesta, teknisestä toimesta, Pohjois-Savon ympäristökeskuksesta sekä Ylä-Savon Vesi Oy:stä. Seurantaryhmä laatii toimenpideohjelman ja vedenlaatutietojen pohjalta seurantaohjelman. Suojesuunnitelman toimenpideohjelman toteutumista seurataan vuosittain ja päivitetään valtuustokausittain.

5 Kirjallisuutta

Gustafsson Juhani, Kinnunen Timo, Kivimäki Anna-Liisa ja Suomela Tapani. 2006. Pohjavesien suojeelu, taustaselvitys osa IV. Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015. Suomen ympäristökeskus.

Ikäheimo Jukka ja Kaija Jyrki. 1995. Marjomäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma. Maa ja vesi oy.

Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 2005. Hämeenkosken ja Kärkölän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Hämeen ympäristökeskus, Hämeenkosken kunta ja Kärkölän kunta. 52s.

Liikenne- ja viestintäministeriö. 2004. Vaarallisten aineiden kuljetukset 2002, viisivuotiselvitys. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 47/2004. 86 s.

Metsäsertifioinnin standardityöryhmän 29.9.2003 hyväksymä standardi FFCS 1002-1:2003 ”Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäakeskuksen toimialueen tasolla”.

Moilanen Terhi. 2004. Asikkalan ja Padasjoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Hämeen ympäristökeskus, Alueelliset ympäristöjulkaisut 339. 118 s.

Nuortimo Elina ja Strengell Marjatta. 2007. Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve. Vieremä, Sokka-projekti. Pohjois-Savon ympäristökeskus.


Remes, Paula ja Valta, Helena (toim.). 2007. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Peltosalmi-Ohenmäki, Honkalampi ja Haminamäki-Humppi. Pohjois-Savon ympäristökeskus. 103 s.


Särkioja Aarno ja Eronen Jorma. 1999. Myllyjärven pohjavesiselvitys, Vieremän kunta. Pohjois-Savon ympäristökeskus.

Tiljander, Mia. 2007. Pohjavesien suojeelon ja kivialashuollon yhteensovittaminen – Pohjois-Savon loppuraportti. Pohjois-Savon ympäristökeskus.

Vieremän kunnan vesihuollon kehittämисsuunnitelma. 2006. Savo-Karjalan Vesi- ja Ympäristösuunnittelu.

Vänttinen, Kaisu ja Eronen Jorma. 1996. Marjomäen pohjavesiselvitys, Vieremän kunta. Pohjois-Savon ympäristökeskus.





MARJOMÄKI POHJAVESIALUE

Riskikohteita

Kartta 3


Mittakaava

0 500 m




MERKKIEN SELITYS

- Pohjaveden muodostumisalueen raja
- - - Pohjavesialueen raja
- Pohjavesialue
- Maatila
- Muu yritys
- Jätevedenpumppaamo
- Vieremä-lisalmi jätevesilinja
- Viemäriverkostoon kuulumaton kilteistö
- Viemäriverkostoon kuulumaton vapaa-aikaan kilteistö
- ▲ Öljysäiliö, farmarisäiliö
- ▲ Öljysäiliö, maa-ainesotto
- △ Öljysäiliö, kilteistö
- ★ Maa-ainesottopaikka
- ⚡ Puistomuuntamo
- ⚡ Pylväsmuuntamo
- Ravirata
- Laiton kaatopalika
- Ympäristölupa
- PIMA-selvitystarve








Marjomäki, Maaperäkairaukset

Kartta 6


Kunta: Vieremä



Lehmimäki-Karjalankangas, Maaperäkairaukset

Kartta 7

Kunta: Vieremä



Vieremä Marjomäen pohjavesialue 0892504, pohjavesiriskit

Riskipisteet: 1-3
Kokonaisriski: A (300-729), B (200-299), C (100-199), D (0-99)

I = Siipisti
II = Maapeä
III = Varastiodun/käytelyn aineen määrä ja laatu
IV = Kohteen suojaus
V = Päätös havaittuvuus ja valvonta
VI = Päätöstan todennäköisyys

LIITE 1

Toimintaala	No	Laitos/kohde	Toimintakuvaus	Sijaintiriskikuvaus	I	Sijainti- riski (yht.)	Päästöriskikuvaus	III	IV	V	VI	Pääste- riski (Yht.)	Riski- piisheet	Riski- luokka (A-D)	Toiminnan indikaattorit	Toimenpidasuoso- tukset	Suoritaja	Toiminta- aika	Valvaja
Yksiliset öljysalliot	1	Lämmitysöljysalliot, maatalousaluelta	Pohjavesialueella sijaitsee yhteensä 7 öljysallia. Niista neljä on ns. farmariäöljysallot, yksi kuitelost. Alueella on myös kaksi suoja-öljysallia. Suoja-öljysallot ovat aina aineesta johtuvat ja vedenottoon 2,5 km.	Kaljiksi muut salliot sijaitsevat pohjaveden muodostumisalueella. Parista kaksi suoja-öljysallia on alueella varustettu farmarsilöötiä. Suoja-öljysallomista johtuvat kaksi suoja-öljysallia. Muodostumisalueella olevista farmarsilööistä kaksi on päättävät suoja-öljysallot.	3	3	9	Riskiä aiheuttavat huomionosoitetut salliot sekä yllytöt.	2	2	1	8	2	2	D	Mineraalidüyyt	Pohjois-Savon pelastuslaitos /öljylööiden omistajat	Julkava /mhd. plan.	Pohjois-Savon pelastuslaitos
Jätevesi	2	Vierainverkosto	Pohjavesialueella on muovista lähipiirinä r. 3,2 km. Jätevesimäisenä on rakennettu vuonna 1995. Vuonna 2007 linja pikkisumputtiin 127,25 m³ jätevesi lisälleen purkisivutavaksi.	Lähimpänään jätevesilinja sijaitsee 250 metrin päässä Marjamäen vedenottoon mukaan.	3	2	6	Puhdistosten illosviöstö ja läheinen pukirikospuisto aiheuttavat veden niraatilaan korkeita sulkien ja kaantumista.	2	2	1	8	2	2	D	Typpi- ja fosforiyhdisteet, kloridi, ulospääliset bakteerit	Jätevesilinjan kunnentorviva erityistä huomiota.	Julkava	Vesi- ja viemärlaitos
Jätevesi	3	Jätevedenpumpaanot	Pohjavesialueella on 2 jätevedenpumpaanosta. Marjomäen pumpaanosta ei ole ilmoitettu vuoden 1995. Vuonna 2007 linja pikkisumputtiin 127,25 m³ jätevesi lisälleen purkisivutavaksi.	Marjomäen jätevedenpumpaanosta sijaitsee 670 metrin päässä vedenottoon mukaan.	3	2	6	Pumpaamoiden toiminnot ja seuraavaksi yli vuoden jälkeen pääsy pohjaveteen.	2	2	1	8	2	2	D	Typpi- ja fosforiyhdisteet, kloridi, ulospääliset bakteerit			
Jätevesi	4	Vierainverkoston kulumaton kiertistöt	Vierainverkoston kulumattona kiertistöt ja pohjavesialueella on 18 kpl. Jätevesijätestestit ovat päätässä sakaraijova.	Marjamäen vedenottoon läheisyydessä sijaitsee ja kulumaton verkoston läittynätoimitusta. Lähiesitys pohjavedenottoon ovat kuitenkin muodostumisalueen ulkopuilla.	3	2	6	Jätteen istahamman määrän ja ajoittainen veden jälkeen pääsy pohjaveteen.	1	2	2	8	2	2	D	Typpi- ja fosforiyhdisteet, kloridi, ulospääliset bakteerit	Viemäriverkoston kulumaton kiertistöt tulevat jaetaan jättevesijätkykyisen lain vaatimalle tasolle.	Kuinentalon omistaja	Rakennus- ja ympäristösieluviranomaiset
Tieverkosto ja itäinen	5	Valkoisjärvi-Kumpuumäki yhdystie 1671	Valkoisjärvi-Kumpuumäki yhdystie 1671, hollitoikkoja II. Suolaa kätevästi <0,2 tkm³ kv1 312 ajoneuvoa, rosta raskaan liikenteen osuus 18 %. Tie ja sen pohjavesialueelle on 3827 m. Pohjavesuoja-ukseja ei ole tehty.	Eliäys Marjomäen vedenottoon on alle 50 m.	3	3	9	Tiesuola aiheuttaa veden klarifitointisuuden kasvuja. Väärillisiin aineiden kuljetusmenettelyissä vaarallisia aineita voi päästä maaperään ja pohjaveteen.	2	3	1	6	54	D	Kloridi, sähköjohi- vuus, vaaraliset ainleet ja mineraalidüyyt	Suolan määrän väheneminen tai pohjavesi suojausten rakentaminen ja kehitys. Pohjavesikittien asentaminen ja kannostus sekä pohjavedessä varottavien varotoiskolonioiden asennus.	Julkava /mahd. plan	Pohjois-Savon ympäristökeskus	

Toimiala	Nro	Laitos/konse	Toiminut/kiravus	Sijaintiriskikuvaus	Päästöriskikuvaus			III	IV	V	VI	Päästöriski	Riski-	Riski-	Toimintran-	Suoritaja	Toiminanta-	Valvoja		
					I	II	III						riski (yht.)	riski (yht.)	riski (yht.)	indikaattori	toimenpidesuo- tustet			
Betonite- oliuksis	6	Lujabetoni Oy	Betonituoteiden valmistus. Ympäris- töltäpa on vuodesta 2004. Raaka- aineita käytetään sora-altaista, lehmäaltaista, sementtiä, veräistä keramiikkaa, sementtiä, veräistä sijatevat pohjavesisaluelen ulkopu- lella. Yritys on llyttymyjä terveysvir- verkkoon.	Laitokseen tuotantotilat raportoivat pohjaviesualeue- seen. Varastoille sijaitsee ostittava pohjaviesualeeu. Laitokseen on matkaa 3,5 km vedenottoon. Lujabetonin kohdalla pohjavaden virtaussuunta on epäselvä.	1	1	1	Poistoaineiden salyyksiväistä ja rankaus- paikat sekä läteilyyn varastointiin aiheutta- vät päästöt sisältävät pohjaveteen.	2	2	2	16	16	D	Mineraaliöljy	Lupaehtojen, sähkölinjien tankkailu, henkilö- pohjaveden virrasuuna lujabetonin kohdalla tuulis salyyksiä.	Toimintran- johdaja	Jakkuva	Kunnan ympäristönsuo- jeluviranomainen	
Vesi- ja maan- kenn- toiminta	7	Vesi- ja maanrik- nus Ruotsalainen & Lappalainen.	Vesi- ja maanrik- nus Ruotsalainen & Lappalainen.	Etsäys vedenottoamolle 2,4 km.	2	2	4	Toiminnaissa käytetään kemiika- lia ongeiniätejä ja varastointi. Yritys tiloissa olevalta ulkoasillisilä on suoja-altaa.	1	2	2	8	32	D	Mineraaliöljy	Toimintran- johdaja	Jakkuva	Kunnan rakennusvalvon- ta		
Maa- aines- tenotto	8	Mariomäen pohjavesisaluelu mra-ainestenotto	Alueella on neljä ytimessä olevaa maa-ainesaluetta. Lisäksi istekulupa- hakemukseen on viiteltä 6. Miltäkä kaikki luvat nykyään ja mitä maa-aluetta kokoaisontarjoa arolla ollessa 975,5 m aukeilla yhteensä n. 54 hehtaaria m²-kir. Suojaeroksen paksus on vähintään 4 metriä. Murskausta varten voimassa olevia nykivainasää- yksi. Tämän lisäksi vanhan laisää- dannön mukaisia ympäristötiluja ja sijoituspalkkauksia on kuitakin yks.	Maa-aineiston ottotoiminnot pääsäntöisesti Haukunen ja Majapöyntän jaetulle aukealle. Lähtömittaan ottotoiminnot ovat 150 metrin päässä vedenottoamosta.	3	3	9	Riskiä pohjavedellä aiheuttavat kemika- liin ongeiniätejä ja varastointi. Yritys tiloissa olevalta ulkoasillisilä on suoja-altaa.	1	3	2	12	108	C	Kloridi sulfaatti, pH, TOC, mineraaliöljy	Maa-ainesluvan ehtojen noudataamis- ne. Jälkikäytöön suontaminen toiminnan lopputa.	Toimintran- johdaja	Jakkuva	Kunnan rakennusvalvon- ta	
Muunta- mot	9	Olijjäröytieset muuntomat	Märgomäen pohjavesisaluelaa sijaitsee yhteenä 5 muuntamaa ja yksi läpäinen muuntamo. Muun- mosta 5 on pohjavismuuntamo ja yksi uusi muuntamo. Ainoastaan alaviesitiläin puistomuuntamolla on pohjavesisuojaus. Ojijä muun- mosta on mäistä nippula 85-264 kg.	Pohjaveden muodostumis- alueella jätästää 5 muun- tamaa. Läpäimästä suoraamal- lomalla muuntamolla on matkaa vedenottoamolle 430 m.	2	3	6	Muuntamiskoista maahan ylärulli öljy aiheuttaa riskiä pohjavedelle. Useat muuntamat ovat suojaamatonta.	2	3	2	1	72	D	Mineraaliöljy	Vedenottoamoon lähetyksessä olevat muuntamat tulisi vaihtaa öljyltöminä tai niillä tullee akentea riittävät suojausset. Pohjavesiäiset on huomioavaa vireksos- uitteessa.	Toimintran- johdaja	Märd. pian / jätkuva	Märd. pian / jätkuva	
Maatalous	10	Emolehmätila	Tilalle on myönnetty ympäristölu- tuva 2006. Tilalla on n. 100 eläinpaikkaa. Tilakeskuksen lantat ja ulkoutanhallit ovat tiivit, joen maholiset päästöt pohjaveteen on minimointu. Pohjavesisalueloille pohjavesisalot ovat varustettu suoja- alilla.	Etsäys vedenottoamolle 2,6 km.	2	2	4	Lantavaraston vuodot, pohjavi- den huolto- ja käsitteily.	2	1	2	4	16	D	Typi-jä ostonyh- diste, kloridi, ulostepariiset baateenit	Ympäristöstö- toimenpide ehtojen noudataamis- ne	Toimintran- johdaja	Jakkuva	Kunnan ympäristönsuo- jeluviranomainen	
Maatalous	11	Lypsynemättilä	Tilalla on myönnetty ympäristölu- tuva 2006. Tilalla on n. 100 eläinpaikkaa. Virsintilä ja kuvalantila ovat enikeissä. Pöyrö- pala ja envarastisaloja pohjavies- salueloilla. Pohjavesisalueloille olevaa peitoa on 0,5 h. toiseen karjalaisaas. Etäimiä lanturien ja pohjavesisalille 90 br vuodessa.	Statistiksen pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella. Etäisyys vedenottoamolle 430 m.	2	2	4	Lantavaraston vuodot, lantana- laitteita ja maaperäään imeityvää lantaa.	2	2	2	16	64	D	Typi-jä ostonyh- diste, kloridi, ulostepariiset baateenit	Lantavaraston ratenkentän tankkailu, Karjanan- laan levittäminen lantien ja pohjavesisalille.	Toimintran- johdaja	Jakkuva	Kunnan ympäristönsuo- jeluviranomainen	
Maatalous	12	Hervostila 1	Tilalla on myönnetty ympäristölu- tuva 2006. Tilalla on n. 100 eläinpaikkaa. Virsintilä ja kuvalantila ovat enikeissä. Pöyrö- pala ja envarastisaloja pohjavies- salueloilla. Pohjavesisalueloille olevaa peitoa on 0,5 h. toiseen karjalaisaas. Etäimiä lanturien ja pohjavesisalille 90 br vuodessa.	Statistiksen pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella. Etäisyys vedenottoamolle 360 m.	2	2	4	Lantana- laitteita ja pohjavesisalille.	1	2	2	1	4	16	D	Typi-jä ostonyh- diste, kloridi, ulostepariiset baateenit	Lantana- laitteiden pohjavesisalille.	Toimintran- johdaja	Jakkuva	Kunnan ympäristönsuo- jeluviranomainen

Toimintala	Nro	Laitos/kohde	Toimintakuvaus	Sijaintiriskikuvaus	Päästörisikokuvaus	II Sijainti- riski (Yht.)	III Päästörisiko- kuvaus	IV Päästö- riski (Yht.)	V Päästö- riski (Yht.)	VI Päästö- riski (Yht.)	Riski- piisheet	Riski- luokka (A-D)	Toiminnan indikaattorit	Toimenpidessuo- tukset	Suorittaja	Toiminta- aika	Valvoja
Maaalitus	13	Hervostila 2	Tilatila 1-2 hovista.	Tila sijaitsee avian noha- vesipäteiden pohjaregialla. Etäisyys vedenottamolle 1800 m.	1 2 2	2	1 2 2 1	4	1 2 2 1	4	D	Typi- ja tostonysi- disteet, kloridi, ulostepaiset bakteerit	Toimintranhar- joittaja	Jalkiuva	Kunnan törönso- jelviviranomainen		
Maaalitus	14	Peltoviljely	Pohjavesialueella on noin 15 ha peltoa. Käytäntöä käytetään alueella jonkin verran. Tojunta- alueita ei käytä vedenottamon läheisyydessä.	Lähinnät karjanlannantelevi- lysaluetet 450 metrin päässä. Sijaitsee muodostumisalu- seella. Etäisyys vedenotto- malle on 1,2 km.	2 2 4	4	2 3 2	24	96	D	Typi- ja tostonysi- disteet, kloridi, ulostepaiset bakteerit	Lannan levityksen lopettamisen pohjavesialueella. Toriuna-aineena saa käyttää vain Kasino Oy:n anto- tarkastustekijöiden antelia.	Toimintranhar- joittaja	Mahd. pian	Kunnan törönso- jelviviranomainen		
Mahdelli- sestä pianitu- nun maa- alue	15	Astianasema	Selvitäntä terviseva kohde on Marjoniemen alueella toiminut selvitäntäsema, jonka toiminta on lopetettu.	Sijaitsee muodostumisalu- seella. Etäisyys vedenotto- malle on 1,2 km.	2 3 6	6	2 3	24	96	D	Typi- ja tostonysi- disteet, kloridi, ulostepaiset bakteerit	Toimintranhar- joittaja	Mahd. pian	Kunnan törönso- jelviviranomainen			
Mahdelli- sestä pianitu- nun maa- alue	16	Oljytäällöt	Marjoniemen Suora Kym, Isalmen alueella olevat öljytäällöt. Näistä silloin Isalmisen Autoliukusella on silloin alueella.	Isalmien Autolius Oy:n sillan etäisyys vedenotto- malle 830 m.	2 3 6	6	2 3	24	96	D	Typi- ja tostonysi- disteet, kloridi, ulostepaiset bakteerit	Arviointava sevitys- tarve.	Pohjois-Savon Ympäristökes- kus	Mahd. pian	Pohjois-Savon Ympäristökes- kus		
Muut toiminnat	17	Ravintola	Raviradalla pientään kädeksät rauti, joissa ihmisiä käy keskimäärin 1000-3000 la- vontausta vuodessa. Rakenne on vihmarakenteinen. Alueella on omia jätevedenpumppeja. Rata-aluetta valunavaudet kärräävät parkkipaikalla ja loppiaan alueelta ulos. Hervosan laitaan muodostuu läheinen betonipon- tia ja laitasa valjastakotkissa, josta se terätehtävä on. Raviradan keskellä on Lantaan leviteitä ja kasvukauden aikana pelloille jokih veran. Käytettävät tojunta-anneet ovat pohjavesialueella salittavina aineina. Alue on salojetettu ja ojitus kokonaan vedet samaan pisteeseen varikon puoleiseen piätiyn, josta se on johdetaan ulos pohjavesialueelta.	Sijaitsee pohjavedenmu- odostumisalueella. Etäisyys pohjavedenmuodostumalle on 760 m. Pohjaveden virtaus on suuri.	3 2 6	6	2 2 2	16	72	D	Typi- ja tostonysi- disteet, kloridi, ulostepaiset bakteerit	Lannan levityksen lopettamisen pohjavesialueella. Salobjotkujen pulkkuksen sevirtäminen. Pohjavesialueesta hedottamisen parantaminen.	Toimintranhar- joittaja	Mahd. pian	Elliuvanvaraista toimintata.		
Muut toiminnat	18	Ympäristön roskaamminen	Marjoniemen pohjavesialueella on ympäristöä roskattu. Alueella on mm. auton romu, kymäläiteitä ja muuta epämääräistä romua.	Pohjaveden muodostumis- alueella. Etäisyys reiden- lammille 1350 m. Pohjaveden virtausuunta on vedenotto- malla poispäin.	2 3 6	6	1 3 2	12	72	D	Mineraalidijyt	Alue tulisi siivota ja sevitytä onto maaperä mahdelli- sestä pilaantunut.	Kunnan törönso- jelviviranoma- inen.	Mahd. pian	Kunnan törönso- jelviviranoma- inen.		

Vieremä Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialue 0892514, pohjavesiriskit

Riskilisiteet: 1-3
Kokonaisriski: A (300-729), B (200-299), C (100-199), D (0-99)

I = Siirainti
II = Maaperä
III = Väristöidun/käytelyn aineen määriä ja laatu
IV = Kohteen suojaus
V = Päätös havaittavuus ja valvonta
VI = Päätös todennäköisyys

LIITE 2

Toimintala	Nro	Laitos/konde	Toimintakuvaus	Siiraintriskikuvauus				Päästöriskikuvauus				III				Päästö-				Toimenpideasuo-		Suorittaja	Toiminta-	Vaivoja
				II	Siirant- riski (yht.)	II	Siirant- riski (yht.)	III	IV	V	VI	Päästö- riski (tnt.)	VI	Päästö- riski (tnt.)	VI	Päästö- riski (tnt.)	VI	Toiminnan indikaattorit						
Yksityiset öljysäiliöt	1	Lämmitysöljysäiliöt, lämmityksessä käytetyt öljysäiliöt ja maafarmansäiliöt ja maakäytöiden ottopalkoilla	Kaksikotijoukkamajatonttu ja kintekilä, kaksi farmansäiliötä ja kaksi farmansäiliötä ja käsityöpaja. Käytettävä öljysäiliö on matala ja sähköistä. Kaksi sähköistä ovat mampausläpällisiä. Sähköistä ovat 1,55-1,65 m² ja ne on valmistettu metallista. Alustasta pohjaveden muodosumisalueen ulkopuolella olevista farmansäiliöistä päättävät tielejien mukaan suoja-altaat.	2	2	4	2	2	2	2	2	2	64	D	Mineraalilöyt	Pohjois-Savon pelastuslaitos	Julkiva / mahd. pian	Pohjois-Savon pelastuslaitos	Julkiva / mahd. pian	Föliöjä-Savon pelastuslaitos				
Jätevesi	2	Vierainvankkoon kulumisatoamat kumisatoat	Pohjaveden muodosumisalueella on 17 kpl. Heistä jätteiden kästelymerekilometriä on sakoivat, joista vedet johtavat useimmin maahanimeämön, aivo-ojaan tai maaustioitaan.	3	3	9	3	3	9	3	3	9	72	D	Typpi- ja kostonyyhdestoperäiset barkenteet	Vierainvankkoon kulumisatoamat tulevat jätteiden pääsyn vähentämiseksi ja vähittäisen lainsäädännöllisen tasolle.	Mahd. pian, vuoden 2014 mennessä	Rakennus- ja ympäristönsuojeluviranomaiset	Kinneisten omistaja	Julkiva / Mahd. pian	Rakennus- ja ympäristökeskus			
Tieverkosto ja tienviito	3	Kantatie 88	Kantatie 88, hollolanka IB, Suolaa käytävällä <2,5 km ja KVIL 779 apereuvoo, josta raskas liikenteen osuus 15 %. Tien pituus pohjavesialueella on 2035,5 m. Pohjavesialueella ei ole teitä. Vaarallisia aineita kuljetetaan seuraavasti: Karasut 0-50 t/ko. palavat nestesi 0-500 l/v/ko. syvyyvästi valkuuttavat aineet 100-500 l/v/ko. orgaaniset peroxidisit 100-500 l/v/ko. syopyttivät aineet 100-300 l/ko.	2	2	4	2	2	4	3	1	9	32	D	Kloridi, sähköjohdinyys, vaaralliset aineteet ja mineraalidyllit	Suojan määritän vähentämisen tai pohjavesiopiston rakentaminen. Vaarallisten ainoiden kuljetusonnettomuksissa vaarallinen maaperä ja maaperän ja pohjaveiteen.	Savo-Karjalan tiipirii	Julkiva / Mahd. pian	Pohjois-Savon ympäristökeskus	Julkiva / Mahd. pian	Pohjois-Savon ympäristökeskus			
Tieverkosto ja tienviito	4	Maantere 16166	Maantere 16166, hollolanka III, Suolaa käytävällä <0,2 km ja KVIL 140 alueen avova, josta raskas liikenteen osuus 7 %. Tien pituus pohjavesialueelle on 2550 m. Pohjavesiopausista ei ole teitä.	3	3	9	3	3	9	3	1	6	54	D	Kloridi, sähköjohdinyys, vaaralliset aineteet ja mineraalidyllit	Suojan määritän vähentämisen tai pohjavesiopiston rakentaminen ja edenottaminen läheisyydessä.	Savo-Karjalan tiipirii	Julkiva / Mahd. pian	Pohjois-Savon ympäristökeskus	Julkiva / Mahd. pian	Pohjois-Savon ympäristökeskus			

Toimintala	Nro	Laitos/kohde	Toimintakuvaus	Sijaintiriskikuvaus	II	Sijainti-riski (yht.)	Päästöriskikuvaus	III	IV	V	VI	Päästö-riski (yht.)	Riski-pisteet	Riski-luokka (A-D)	Toiminnan-indikaattori	Toimenpideosuustukset	Suorittaja	Toiminta-aika	Valvoja	
Tievenkos-to ja tienpito	5	Suolahiekkanhalli	Lehminkäki-Karjalankankaan pohjavesialueen rauhalta-Joleikonmäessä on suolahiekkanhalli, jossa suolahiekka myös vannitetaan. Alueen pohjaveden arvioidaan kuljetuksen yli ulkopuolelle Murennusjoekseen.	Halli sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella 2 km etäisyydellä vedenottoon. Hallin lattiasta sekä pihalla on paalivety ja alue on pääosin aidatau. Hallin ulkopuoli olevissa saliosissa säilytetään suotiluus. Asfaltoidulla alueella sadevedet johdetaan sadevienviämällä vanhan käytöstä poistuen yhdyskuntaliittäjien ja kaatopaikkojen suotostavatiloihin.	2	2	4	Tiesudan varaston mriittävän pohjavesialueella.	3	1	2	1	6	24	D	Kloridi	Tiesuontian ja suoliluokon huollollinen käsitteily joita tilanteessa.	Savo-Karjalan telpiri	Jalkava	Kunnan törönse- ympäristönsuo-jelviranomainen
Maa-aines-tennotto	6	Lehminkäki-Karjalankankaan pohjavesialueen maa-anestettöntö	Alueella on 3 maa-anestettöntöä. Keskellä on jalkutupaakeskus. Keskelle maa-anestettöntöön ottopakalle on myönnyt murksauslaatu. Varten vanhan lansäädännon mukaan ympäristöpalula ja yhdeksä maan-anestettöntöä. Uusia lupia on saatava vuoden 2008 alkaen. Yhteensä maa-anestettöntöitä on 43 hehtaaria ja se kattaa 1 150 000 m ² -kr. Kokonaistottomäärän maa-anestettössä suotostavatiloihin pääsus on vähintään 1 metriä.	Maan-anestettöntöön ottopakalla on 3 pylyväsrunkumatoa, joissa öljyä on 110-135 kg. Muutamassa ei ole pohjavesialueella.	3	3	9	Ristiä pohjavedelle aiheutuvat erityisellä työkoneiden vuodot sekä suojaavan pintamaarakennelman puituminen.	1	3	2	2	12	108	C	Kloridi, sulfatit, pH, TOC, mineraalit	Maa-anestettöntöön ottopakalla on 3 pylyväsrunkumatoa, joissa öljyä on 110-135 kg. Muutamassa ei ole pohjavesialueella.	Toimintranhar-joitaja	Jalkava	Kunnan rakennusvalon-ta
Muunna-mot	7	Olipäädytöiset muuntamat	Muuntamöistä kaksi sijaitsee pohjaveden muodostumis-alueella. Yksi muuntamosta sijaitsee alueen pohjavesialueella. Muut kaksi muuntamoa sijaitsevat pohjavesialueen keskellä ja etelässä. Lähipässä sijaitsee 230 m päässä vedenottoon mukaan pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella.	Etiäisyys 300m	2	2	4	Muuntamöistä kaksi sijaitsee pohjaveden muodostumis-alueella. Yksi muuntamosta sijaitsee alueen pohjavesialueella. Muut kaksi muuntamoa sijaitsevat pohjavesialueen keskellä ja etelässä. Lähipässä sijaitsee 230 m päässä vedenottoon mukaan pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella.	2	3	2	1	12	52	D	Mineraalilöytö	Vedenottoon läheisyydessä olevat muuntamat ovat välttää riskiä pohjavedelle. Useat muuntamat ovat suojaamattomia.	Toimintranhar-joitaja	Mahd. pian / Jalkava	Pohjois-Savon ympäristökeskus
Maatalous	8	Kasvinviljelytila 1	Tilalla on 900m ² peltoton 5 vuotta sitten käytössä olevista leieteillä. Toinjallaan on 110-135 kg. Pelloilla varastoituna joinkin verran pyöräpaleja.	Etiäisyys vedenottoon 180 m.	3	2	6	Lannoitteiden käyttö	2	2	2	2	16	96	D	Typi- ja tositoryyndistee, kloridi, ulospeliset bakteerit	Lannoitteiden käyttö-nitraattasetuksen mukaan.	Toimintranhar-joitaja	Jalkava	Kunnan törönse- ympäristönsuo-jelviranomainen
Maatalous	9	Kasvinviljelytila 2	Tilalla on perunan ja viljan viljelyä. Ei käytä karjanlantaa laajalti. Toinjallaan on 110-135 kg. Pelloilla varastoituna joinkin verran salillituja.	Etiäisyys vedenottoon 180 m.	2	2	4	Pottoaineiden huoltoon käsitleytyä. Lannoiteet.	2	2	2	2	16	64	D	Typi- ja tositoryyndistee, kloridi, ulospeliset bakteerit	Lannoitteiden käyttö-nitraattasetuksen mukaan.	Toimintranhar-joitaja	Mahd. pian	Kunnan törönse- ympäristönsuo-jelviranomainen
Maatalous	10	Peltoviljely	Pohjavesialueella on noin 25 ha pelloa. Karjanlantaan käytetään alueella vähäisiä määriä. Toinjallaan on 110-135 kg. Pelloilla varastoituna joinkin verran.	Etiäisyys vedenottoon 180 m.	3	2	6	Karjanlantaan ja toiminta-aineet.	2	2	2	2	16	96	D	Typi- ja tositoryyndistee, kloridi, ulospeliset bakteerit	Lannoitteen levityksen pohjavesialueella. Pyöripaaleiden varastointi pohja-vesialueen ulkopuolella.	Toimintranhar-joitaja	Mahd. pian	Kunnan törönse- ympäristönsuo-jelviranomainen
Maatalous	11	Jolleikkominen yhdyskuntajätteiden varha kaatopaikka	Selvitystarpeen alla on jolleikkominen vanha yhdyskuntajätteiden kaatopaikka. Kaatopaikka alkoi toimintansa vuonna 1972 ja loppui vuonna 1985. Jätepientäka on vähvöllistänyt n. 1,5 m ja pinta-alatani 0,7 ha. Kaatopaikka on mäistämoiltu.	Etiäisyys muodostumisalueella. Etiäisyys vedenottoon 110-135 kg. Alueen pohjavesien aivoissa kuljetetaan pohjavesialueen ulkopuolelle Murennusjoekseen.	2	2	4	Mahdelliseesti pilanlunut maa.	2	2	2	1	8	32	D	Typi- ja tositoryyndistee, kloridi, ulospeliset bakteerit, mineraalit	Selvitystarve arvioitava.	Pohjois-Savon ympäristökeskus	Mahd. pian	Pohjois-Savon ympäristökeskus

Toimintala	Nro	Laitos/kohde	Toimintakuvaus	Sijaintiriskikuvaus	I	Sijainti-riski (Yht.)	Päästörikikuvaus	II	III	IV	V	VI	Päästö-riski (Yht.)	Riskipiisteet (Yht.)	Riskiliuokka (A-D)	Toiminnan indikaattori	Toimenpideesuositukset	Suorittaja	Toiminta-aika	Valvoja
Maatölli-sessi-plantau-nut maan-alue	12	Vanhalla varastolla	Suolystarapeen alla on vanha varastotie pohjavesialueen eteläosissa.	Ehäisyys vedenottamolle 620 m.	2	2	Kemikaalit ja niiden päästöt voivat päästä maaperään.													
Muut toiminnat	13	Jolliekommäen motorcross-rata	Maa-alinesteen ottolaiteen yhteydessä pohjavesialueen pohjavesialalla. Ehäisyys vedenottamolle jii 2 km.	Pohjavesialueen rajalla, Ehäisyys vedenottamolle jii 2 km.	1	3	Oilyvahinko	1	2	2	1	4	12	D	Mineraalidilijät	Ympäristölupaehintojen noudataaminen	Toimintranharjoittaja	Jalkava	Kunnan ympäristönsuo-jelviranomainen	
Muut toiminnat	14	Pieneläinratausmaa	Pohjavesialueen pohjavesialla. Toinninalle on myönnetty ympäristöluopu vuonna 2013. Polttoaineiden säälyksissä alueella on kielletty läpöiden alla pitää käytä ja huototamattia. Alueella on tarvikkeet maasperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisyn (mm. inreysturvetta) ja vähinkojen varalle on laadittu toiminnaaumiteilma.	Ehäisyys vedenottamolle 1,9 km. Alueen pohjavesien antoiotaan kuitenkin purkuavien pohjavesialueiden ulkopuolelle Murennusjoekseen.	2	2	Bakteerien levämisen riski	2	2	3	1	12	48	D						

Maa-ainesluvat

Marjomäki

Lupa	Lupa myönnetty / Pykälä	Voimassa-oloaika päättyy	Lu-pa-aika	Koko-nais-otto-määrä m³-ktr	Ot-to-alahä	Aines-laji	Pohjaveden-pinnantaso (N60)	Alin otto-taso
1	14.2.2005 / 58	31.12.2009	5	70 000	5,1	Sora ja hiekka	97,9 (12/1999)	103
2	Lupa vireillä		5	150 000	2	Sora ja hiekka	88 (5/2002)	94
3	4.6.2007 / 173	31.12.2012	5	95 000	9	Sora ja hiekka	87,3 (10/2006)	90,7
4	Lupa vireillä		5	5 400	1	Sora ja hiekka	97,5 (1985?)	115
5	Lupa vireillä		5		0,7	Sora ja hiekka	87,5 (2007)	92,5
			5		1,9		87,5 (2007)	92,5
			5	yht 50 000	3,06		87,5 (2007)	92,5
			5		0,9		87,5 (2007)	92,5
			5		4,8		87,5 (2007)	92,5
			5	yht 250 000	6,8		87,5 (2007)	91,5
6	11.4.2005 / 128	31.12.2009	5	30 000	2	Sora ja hiekka	98 (1995)	103
7	20.6.2005 / 195	31.12.2010	5	250 000	10,3	Sora ja hiekka	97,38 (12/2004)	103
8	Lupa vireillä		5	38 000	3,1	Sora ja hiekka	98 (1994?)	103
9	Lupa vireillä		5	10 000	3	Sora ja hiekka	97,5	?
10	Lupa vireillä		10	27 000	0,5	Sora ja hiekka	87,30 (2007)	93

Kaikki vireillä olevat luvat ovat jatkolupahakemuksia

Maa-aineslupien ympäristöluvat**LIITE 3/2**

Lupa	Ympäristölupa	Sähkölähde
Lupa 1	Ei	
Lupa 2	Ei	
Lupa 3	KYLLÄ	Aggregaatti
Lupa 4	Ei	
Lupa 5	Vanha 1993 myönnetty ymp.lupa voimassa. Ei tarvetta hakea uutta ennen 31.12.2013	Aggregaatti
Lupa 6	Ei	
Lupa 7	Ei	
Lupa 8	Sijoituspaikkalupa vuodelta 1993. Jos murskaus lopetetaan ennen 30.4.2009, ei tarpeen hakea uutta ympäristölupaa. Jos murskaus jatkuu vielä 30.4.2009 jälkeen, tulee lupaa hakea 31.12.2008 mennessä.	
Lupa 9	Ei	
Lupa 10	Ei	

Maa-ainesluvat**LIITE 4****Lehmimäki-Karjalankangas**

Lupa	Lupa myönnetty / Pykälä	Voimassaoloaika päättyy	Lu-pa-aika	Kokonaisottomääärä m³-ktr	Ottova-ha	Aineslaji	Pohja-vedenpinnataso (N60)	Alin ottotaso
1	Jatkolupa vireillä		5	300 000	20	Sora, hiekka ja kallio	91 (9/2002)	95
2	4.8.2003 / 213	31.12.2008	5	600 000	16	Sora ja hiekka	91 (9/2002)	104
3	6/2008	31.12.2018	10	250 000	7	Sora ja hiekka	92,56	100

Maa-aineslupien ympäristöluvat

Lupa	Ympäristölupa	Sähkölähde
Lupa 1	Vanha ymp.lupa myönnetty 26.5.1999. Uutta lupaa tulee hakea 31.12.2008 mennessä.	Aggregaatti
Lupa 2	Vanha ymp.lupa myönnetty 23.6.1999. uutta lupaa tulee hakea 31.5.2008 mennessä.	Aggregaatti
Lupa 3	Sijoituspaikkalupa vuodelta 1993. Uutta lupaa haettava 31.12.2008 mennessä.	Aggregaatti

Marjomäen pohjavesialue:

Marjomäen vedenottamon rakavestituloksia vuosilta 1993-2008

Määritys	Yksikkö	9.3.1993	15.11.1993	11.1.1995	25.4.1995	8.11.1995	23.1.1996	21.4.1998	7.7.1998	5.11.1998	2.2.1999	21.4.1999	3.8.1999	24.11.1999
E-Coli	pmfy/100ml									0	0	0	0	0
Fekaaliset streptokokit	kpl/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koliformiset bakteerit	pmfy/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lämpökestoiset (fekaaliset koliformiset bakterit 44°)	kpl/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0					
pH	6,5	6,5	6,7	6,6	6,5	6,5	6,7	6,7	6,4	6,4	6,6	6,5	6,2	6,7
Alkaliteetti	mmoli/l	0,58	0,56	0,54	0,54	0,52	0,57	0,55	0,5	0,6	0,6	0,6	0,55	0,53
Ammonium (NH4+)	mg/l	<0,01												0,57
Happi	mg/l	9,57												
Kloridi	mg/l	7,78												
Kokonaiskovaus	dh⁹	1,9	2	2,3	2,2	2,3	2	2,1	2	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3
Kokonaiskovaus	mmol/l	0,33	0,36	0,41	0,4	0,41	0,36	0,37	0,37	0,36	0,38	0,39	0,41	0,4
Manganani Mn	µg/l	10	10	<10	10	<10	10	<10	10	<10	<10	<10	10	<10
Nitraatti	mg/l			1,2										
Nitritti	mg/l			<0,01										
Permangan. kulutus, KMnO₄	mg/l	4,3												
Rauta Fe	µg/l	20	30	30	10	30	10	<10	<10	10	<10	20	<10	
Sameus	FNU		0,08											
Sulfaatti	mg/l		6,83											
Sähköjohtavuus	µS/cm	95												
Väriluku	mg/lP1		<5											

Marijomäen pohjaviesialue:

Marijonäen vedenottamon rakavestituloksia vuosilta 1993-2008

LITTE 5/2

Määritys	Yksikkö	18.1.2000	17.4.2000	9.8.2000	20.11.2000	19.4.2001	2.8.2001	14.11.2001	18.4.2002	31.7.2002	7.11.2002	4.3.2003	5.5.2003	30.7.2003
E-Coli	pm/y/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterokokit	pm/y/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koliformiset bakteerit	pm/y/100ml	6,6	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,4	6,7	6,4	6,5	6,4	6,4	6,5
pH	mmol/l	0,56	0,57	0,59	0,59	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Alkaliteetti														
Amonium (NH4+)	mg/l													
Happi	mg/l													
Kalsium	mg/l													
Kloridi	mg/l													
Kokonaiskovaus	dt ⁰	2,1	2,1	2,1	2,3									
Kokonaiskovaus	mmol/l	0,38	0,38	0,38	0,4									
Manganani Mn	µg/l	<10	<10	<10	<10									
Rauta Fe	µg/l	10	20	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Sameus	FNU					0,05	0,04	0,05	0,05	0,09	0,07	0,07	0,07	0,06
Sulfaatti	mg/l													
Sähköjohtavuus	µS/cm					111	111	113	114	113	112	112	107	110
Hiliidoksidi CO ₂	mg/l					<5	<5	<5	<5	<5	25	25		
Väriluku	mg/lPt												<5	<5

Marjomäen pohjavesialue:

Marjomäen vedenottamon rakavesisituloska vuosilta 1993-2008

Määritys	Yksikkö	13.4.2004	21.7.2004	30.7.2004	18.4.2005	3.8.2005	9.11.2005	20.4.2006	22.5.2006	2.8.2006	8.11.2006	19.4.2007	1.8.2007	7.11.2007	16.4.2008
Lämpötila	°C				5	7,6	7,7	6,9	5,6	8,1	6,2	6,8	9,0	6,9	6,3
Ulikonäkö					Kirkas										
Haju					Ei todettu										
Maku					0	0	Ei todettu								
E-Coli	pmf/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kok.bakteerit	pmf/ml														
pH		6,4	6,5	6,4	6,6	6,4	6,6	6,3	6,4	6,3	6,4	6,3	6,5	6,5	6,6
Ammonium	mg/l	<0,02	<0,02	<0,02	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,01	<0,006	<0,006
Ammoniumtyppi	mg/l														
Manganani Mn	µg/l	<10	10	10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Rauta Fe	µg/l	60	<10	<10	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<30	<30	<30
Sameus	FNU	0,04	0,08	0,08	<0,1	0,12	0,15	0,85	0,12	<0,1	<0,1	0,11	0,23	<0,1	
Sähköjohtavuus	µS/cm	116	119	119	120	120	110	110	120	110	120	110	110	110	
Värliluku	mg/lPt	5	<5	<5	<5	5	<5	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

Marjomäen vedenottamon kaivojen raakavesisituloska 2003-2007

Määritys	Yksikkö	Kaivo 1	Kaivo 2
Päivämäärä			
Lämpötila, °C		4,3.2003	4,9.2007
pH		7,2	
Alkalinitieetti, mmol/l	mmol/l	6,4	6,4
Hiiidiotsidi, mg/l	mg/l	0,58	0,59
Asiditeetti, mmol/l	mmol/l	25	25
Nitritityppi (NO ₂ -N), mg/l	mg/l	0,57	
Nitraattityppi (NO ₃ -N), mg/l	mg/l	<0,005	
Rauta, µg/l	µg/l	<30	
Mangaani, µg/l	µg/l	<10	
Kalsium, mg/l	mg/l	9,5	12
Kloridi, mg/l	mg/l	8,2	8
Sulfaatti, mg/l	mg/l	8,4	10
Happi, mg/l	mg/l	8,8	18
Silikaatti, mg/l	mg/l	2,2	
Kovius	dh°	2,2	
Happi	mg/l	7,9	

Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialue

Myllyjärven vedenottamon raakavestituloksia vuosilta 1978-2008

LIITE 6/1

Määritys		Yksikkö	30.8.1978	19.9.1978	28.5.1979	1.10.1980	23.3.1981	27.4.1981	27.11.1981	12.1.1982	25.1.1982	9.2.1982	3.5.1982	25.1982	2.5.1984	6.5.1985
Fekaliset streptokotit		kpl/100ml							1						1	
Koliformiset bakteerit		pny/100ml							0							
Lämpökestoiset (fekaliset koliformiset bakteerit 44°)		kpl/100 ml							0						0	0
pH			6,3	6,3	6,5	6,3	6,6	6	6,8	7,2	6,5	7,7	6,8	6,8	6,4	6,47
Alkaliteetti		mmol/l				0,37	0,38	0,15							<0,01	<0,01
Amonium (NH4+)		mg/l	0,01	0,01	<0,01			0,14								<0,01
Happi		mg/l							8,7							
Hiliidioksidi		mg/l														
Kloridi		mg/l			5	4,3										
Kokonaiskovuus		dH°	1,6	1,6	1,6	1,6			0,49						1,3	1,3
Kupari		mg/l							0,02							
Mangaani Mn		µg/l	<10	<10	<10	<10			420						<10	0
Nitraatti		mg/l	6,9	7	5,5				0,6						2,9	3,60
Nitritti		mg/l							0,006							3,6
Permangan. kultutus, KMnO ₄		mg/l	5,4	3,8	1,3				4,7						3,2	0,30
Rauta Fe		µg/l	340	490	<60				100						0	<10
Sinkki		mg/l														0
Sulfaatti		mg/l														
Sähköjohdavuus		µS/cm	82	96	73				63						68	68
Väritluku		mg/lPt	5	5	0				<5						5	5,00

Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialue

Myllyjärven vedenottamien raakavesisituloksja vuosilta 1978-2008

Lehmimäki-Karjalaankankaan pohjavesialue

Myllyjärven yedenottamoon raakavesisu loksja viosilta 1978-2008

Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialue

Myllyjärven vedenottamon raakavesituloksia vuosilta 1978-2008

Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialue

Myllyjärven vedenvettämän raakavesituloksia vuosilta 1978-2008

Määritys	Yksikkö	10.8.1999	30.11.1999	7.2.2000	27.4.2000	17.1.2001	29.6.2001	12.12.2001	7.5.2002	4.2.2003	14.5.2003	7.10.2003	13.1.2004	24.5.2004
Haju		Ei vierast	Ei vierast											
Maku		Ei vierast	Ei vierast											
Lämpötila	°C	3	4,8											
E-Coli	pmv/100ml	0	0							0	0	0	0	0
Enterokokit	pmv/100ml			0	0									
Fekaliset streptokokit	kpl/100ml	0	0											
Heterotrofiset bakteerit	pmv/ml	1	0											
Lämpökestoiset (fekaliset koliformiset bakteerit 44°)	kpl/100 ml			0										
Kokonaisbakteerit	pmv/ml			2	1	14				0				
Koliformiset bakteerit	pmv/100ml	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
pH		6,7	6,9			6,5	6,5	6,5	6,6	6,4	6,6	6,6	6,6	6,4
Alkaliteetti	mmol/l	0,43	0,47											0,5
Ammonium (NH4+)	mg/l	0,07	<0,02					<0,02	<0,02	0,02	0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Happi	mg/l													10
Kloridi	mg/l	3,9	4,6											5,3
Kokonaiskovuus	dH°	1,4	1,7											1,8
Mangaani Mn	µg/l	40	20					<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Nitraatti	mg/l	6,3	5,8											6,9
Nitraattityppi (NO3-N)	mg/l													1,6
Nitritti	mg/l			<0,01										<0,01
Permangan. kulutus, KMnO ₄	mg/l	1,3	1,1											
Rauta Fe	µg/l	60	10											
Sameus	FNU	0,12	0,08					90	<10	40	<10	20	<10	<10
Sulfaatti	mg/l							0,09	0,07	0,12	0,06	0,06	0,07	0,05
Sähköjontavuus	µS/cm							93	89,9	88,8	88,9	91,5	92,8	98
Hiliidioksidi CO ₂	mg/l													
Värluku	mg/lPt	<5	<5					<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Hapettuvuuus (CODmn)	mg/l													<1,0

Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialue

Myllyjärven vedentottamon raakavesituloksia 1978-2008

Määriyks	Yksikkö	28.6.2004	6.10.2004	18.5.2005	12.10.2005	17.5.2006	11.10.2006	15.5.2007	11.10.2007	7.5.2008
Haju				Ei todettu						
Maku				Ei todettu						
Lämpötila	°C			4,2	5,6	3,6	6,3	5,6	6,5	5,5
Ulkonäkö				Kirkas						
E-Coli	pmy/100ml		0	0	0,1.1900	0,1.1900	0,1.1900	0	0	0
Koliformiset bakteerit	pmy/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pH		6,5	6,7	6,5	6,7	6,4	6,7	6,5	6,6	
Amonium (NH_4^+)	mg/l	<0,02	<0,006	<0,006	<0,006	0,015	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006
Ammoniumtyppi	mg/l		<0,005	<0,005	<0,005	0,012	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Happi	mg/l									10,2
Mangaani Mn	µg/l	<10	<10	<10	49	<10	<10	<10	<10	<10
Rauta Fe	µg/l	<10	<40	<40	190	<40	<30	<30	<30	<30
Sameus	FNU	0,06	0,13	<0,1	2,1	0,18	0,17	<0,1	0,18	0,18
Sähkörönjontavuus	µS/cm	103	100	110	78	100	110	110	110	110
Väriluku	mg/lPt	<5	5	<5	5	<5	<5	<5	<5	<5
Öljyt, hiihvetyindeksi	mg/l	ei tod								

Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialue

Myllyjärven vedentottamon kaivojen raakavesituloksia 2003-2007

Määriyks	Yksikkö	Kaivo 1	Kaivo 2
Päivämääriä		4.9.2007	4.9.2007
Lämpötila, °C		6	5,9
pH		6,4	6,5
Alkalinitettti, mmol/l	mmol/l	0,47	0,53
Hiliidioksidti, mg/l	mg/l	19	20
Asiditeetti, mmol/l	mmol/l	0,43	0,46
Nitritityppi ($\text{NO}_2\text{-N}$), mg/l	mg/l	<0,005	<0,005
Nitraattityppi ($\text{NO}_3\text{-N}$), mg/l	mg/l	2,1	1,4
Rauta, µg/l	µg/l	<30	<30
Mangaani, µg/l	µg/l	<10	<10
Kalsium, mg/l	mg/l	10	11
Kloridi, mg/l	mg/l	7,8	6,6
Sulfaatti, mg/l	mg/l	8,1	8,5
Happi, mg/l	mg/l	9,8	8,3
Silikaatti, mg/l	mg/l	17	16

ISALMEN JAKELUALUE

Ylä-Savon Vesi Oy:n vedenottamoiden käyttötarkkailu

VIEREMÄN JÄKEI VAI VIE

Saakavesi		Ähterevääsi	
Voodi	Vedenottamo	1	2
\Y001R	Myllyäväi	3	4
		5	6
		7	8
		9	10
		11	12
		13	14
		15	16
		17	18
		19	20
		21	22
		23	24
		25	26
		27	28
		29	30
		31	32
		33	34
		35	36
		37	38
		39	40
		41	42
		43	44
		45	46
		47	48
		49	50
		51	52
		53	yht
			2
			b
			2

Käyttötarkkuudesta tehtävät määritykset

Näyte a:	Coliformiset bakterit (+E. coli alust. tunn.)
Haju	
Maku	
Sameus	
OH	
Rauta	
Manganani	
Näytteistä tehtävät lisämääritykset	
Lappi °	
Näyte b: alla olevat + a:n määritykset	
Enterokokit	Enterokokit
Pesäkelukku 22°C	Pesäkelukku 22°C
Hilidioksidi	Hilidioksidi
Hapetusvuus	Hapetusvuus
Kokonaiskovuus	Kokonaiskovuus
Alkalinitieetti	Alkalinitieetti
Sulfatti	Sulfatti
Alumiini	Alumiini
Nitraatti	Nitraatti
Kloridi	Kloridi
Väri	Väri
Ammonium	Ammonium
Näyte c:	
Coliformiset bakterit	Coliformiset bakterit
Koliformiset bakterit	Koliformiset bakterit
Näyte o: Tutkitaan itse Colilertillä	
Koliformiset bakterit	Koliformiset bakterit
Näyte r: alla olevat + k:n määritykset	
Rauta	Rauta
Manganani	Manganani
pH	pH
Näytteistä tehtävät lisämääritykset	
Kokonaisklooni *	Kokonaisklooni *
Lyyjy **	Lyyjy **

Näytä b: alla elevat i - sru määritelyksät

Näyte k.	Koliformiset bakteerit
Näyte r.	Koliformiset bakteerit
Näyte o: Tutkitaan itse Colilertillä	
	Koliformiset bakteerit
Näytteen lähde: Esterokokit	
Pesakelku 22°C	
Hiljidioksidi	
Hapettuvuus	
Kokonaiskovuus	
Alkalinitieetti	
Sulfaattti	
Alumiini	
Nitratti	
Nitraatti	
Kloridi	
Väri	
Ammonium	
pH	
Mangaani	
Kokonaiskloori *	
Lyyjy **	

Näytös

Näyte K.	
Pesäkelukku 22°C	
Kalifornisett bakterit	
	Näyte r: Tutkitaan itse Colilertillä
	Kalifornisett bakterit
	Näyte r: alla olevat + k:n määritykset
	Rauta
	Mangani
	OH
	Kokonaiskootri *
	-Vijy *

LITE 7/1

**YLÄ-SAVON VESI OY:N VEDENOTTAMOIDEN
KEMIALLISET TUTKIMUKSET**

LIITE 7/2

IISALMEN JAKELUALUEEN KEMIALLISET TUTKIMUKSET

Kemialliset määritykset tehdään lisalmen jakelualueella laitoksilta lähtevästä vedestä seuraavan kerran vuonna 2008.

Kemialliset määritykset	
koodi	näytteenottopiste
IVO07L	Kuusimäki

Vuonna 2008 tehtävät kemialliset määritykset
Antimoni
Bentseeni
Nikkeli
Boori
Syanidit
1,2- dikloorietaani
Torjunta-aineet
Torjunta-aineet yhteensä
Polyaromaattiset hiilivedyt
Seleeni
Tetra- ja trikloorietyyppinen yhteensä
Trihalometaanit yhteensä
Kloorifenolit yhteensä
Radioaktiivisuus

VIEREMÄN JAKELUALUEEN KEMIALLISET TUTKIMUKSET

Kemialliset tutkimukset tehdään seuraavan kerranvuonna 2008.

Kemialliset määritykset	
Koodi	Näytteenottopiste
VVO01L	Myllyjärvi

Vuonna 2008 tehtävät kemialliset määritykset
Antimoni
Bentseeni
Boori
Syanidit
1,2- dikloorietaani
Torjunta-aineet
Torjunta-aineet yhteensä
Polyaromaattiset hiilivedyt
Seleeni
Tetra- ja trikloorietyyppinen yhteensä
Kloorifenolit yhteensä
Radioaktiivisuus

Havaintopaikat

LIITE 8

Marjomäen pohjavesialueen havaintopaikat

Havainto-paikka	Putken pään korkeus	Veden pin-nankorkeus	x-koordi-naatti	y-koordi-naatti	Halkaisija [mm]	Materi-aali	Pv-pinnan-mittaus	Huomau-tukset
HP TL 2	123,02	102,43	7064270	3502954	50	Muovi	Kyllä	x
HP TL 3	123,99	101,88	7064852	3502980	50	Muovi	Kyllä	x
HP TL 4	128,62	101,78	7065350	3503135	50	Muovi	Kyllä	x
HP TL 7	105	97,92	7066145	3503189	50	Muovi	Kyllä	x
HP TL 8	115,93	97,95	7066245	3503352	50	Muovi	Kyllä	x
HSHP	87,29	86,57	7066792	3504012	-	-	Kyllä	x
HP TL 10	111,06	94,97	7066548	3503258	50	Muovi	Kyllä	x
HP 13	92,16	88,3	7067548	3502922	50	Muovi	Kyllä	x
HP 37	100,61	93,63	7068873	3503220	22	Teräs	Kyllä, velvoite	x
HP 41/1	93,69	88,5	7067063	3503455	32	Teräs	Kyllä, velvoite	x
HP 41	94,47	89,77	7066959	3503383	22	Teräs	Kyllä, velvoite	x
HP 10V	97,61	94,76	7068386	3503270	22	Teräs	Kyllä, velvoite	x
HP 57	96,3	87,49	7068501	3502629	50	Muovi	Kyllä, velvoite	x
HP 34	95,7	88,41	7067389	3503272	22	Teräs	Kyllä, velvoite	x
HP 45	91,13	87,92	7067897	3502620	50	Teräs	Kyllä, velvoite	x
KA 3	116,52	114,68	7065824	3502767	800	Betoni	Kyllä, velvoite	x
HP TL 6	110,34	97,96	7066135	3503040	50	Teräs	Ei	xx
HP 16	106,35	97,1	7068299	3502888	26	Teräs	Ei	xxx
HP 63	92,61	88,22	7067473	3502999	32	Teräs	Ei	xxxx
HP 72	93,13	87,8	7068134	3502540	50	Teräs	Ei	xx
HP 74	92,21	88,32	7068389	3502478	50	Teräs	Ei	xx
Ottamon hana			7067040	3503282				
K VO1	95,21	90,26	7067023	3503361	400	Muovi		*

x =Mitattu 27.5.2008

xx =Mitattu 3.6.2008

xxx =Mitattu 16.6.2008

xxxx =Mitattu 25.6.2008

* = Mittausajankohdasta ei tietoa. Luonnollinen vedenpinnankorkeus.

Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueen havaintopaikat

Havainto-paikka	Putken pään korkeus	Veden pin-nankorkeus	x-koordi-naatti	y-koordi-naatti	Halkaisija [mm]	Materi-aali	Pv-pinnan-mittaus	Huomau-tukset
HP 6	95,66	91,36	7072847	3499530	50	Teräs	Kyllä	x
HP 13	96,19	92,72	7073713	3499452	50	Teräs	Kyllä	x
HP 15	94,47	91,88	7073795	3499479	50	Teräs	Kyllä	x
HP 17	92,86	90,76	7073839	3499570	50	Teräs	Ei	xx
P 56	115,71	101,38	7074830	3498440	50	Teräs	Ei	xxx
P 61	132,61	129,22	7075440	3499070	50	Teräs	Ei	xxx
HP 1000	118,5	95,19	7074363	3498997	50	Muovi	Kyllä	x
HP 1001	117,02	92,88	7073974	3499273	50	Muovi	Kyllä	x
K 106	92,55	91,83	7073359	3499482	1000	Betoni	Kyllä	x
K 107	92,45	91,68	7073306	3499496	800	Betoni	Kyllä	x
K 103	92,41	91,435	7073835	3499566	800	Betoni	Ei	xx
K 114	122,37	121,57	7074771	3499249		Betoni	Ei	xxxx

x =Mitattu 27.5.2008

xx =Mitattu 3.6.2008

xxx =Mitattu 10.6.2008

xxxx =Mitattu 16.6.2008

HP 17 -kortkotieto todennäköisesti virheellinen.

LEHMIMÄKI-KARJALANKANGAS KAIVOT**LIITE 9**

Kaivo	x-koordinaatti	y-koordinaatti	Käyttö	Muuta
K 101	7074309	3499174	Ei tietoa	Sijainti epätarkka
K 102	7074021	3499485	Ei käytössä	
K 103	7073835	3499566	Ei käytössä	
K 104				Poistettu
K 105	7073517	3499494	Ei käytössä	Kallellaan
K 106	7073359	3499482	Ei tietoa	pvp-tarkkailu
K 107	7073306	3499496	Ei tietoa	pvp-tarkkailu
K 108				Pv-alueen ulkopuolella
K 109				Pv-alueen ulkopuolella
K 110				Ei tietoa
K 111	7074204	3498944	Ei tietoa	Porakaivo
K 112	7074588	3499205	Käytössä	Sijainti epätarkka
K 113	7074646	3499222	Käytössä	
K 114	7074771	3499249	Käytössä	